

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
01原井小学校	1	国道9号	横断防止柵の設置	1	横断防止柵の設置	注意喚起(生徒指導)	市教育委員会	H24	対策済		H24	1
02雲雀丘小学校	2	市道浜田365号線	幅員が狭く歩行者が危険である	1	道路側溝蓋の設置	道路側溝蓋の設置	市都市建設部	H24	対策済		H24	2
03松原小学校	3	学校敷地	ガードパイプが錆びている	1	ガードパイプ補修	ガードパイプ補修	市都市建設部	H25	対策済		H24	3
03松原小学校	4	学校敷地	側溝にふたが無く転落の危険がある	2	道路側溝蓋の設置	生徒指導で対応	市教育委員会	H25	対策済		H24	4
03松原小学校	5	市道 浜田182	白線が消えかけている	3	駐停車禁止路側帯補修	駐停車禁止路側帯補修	県公安委員会	H26	対策済		H24	5
04石見小学校	6	市道 長沢下府	路肩に電柱があり歩行者が車道に出るので危険である	1	電柱の撤去又は移転	道路改良計画	市都市建設部	H26	対策済		H24	6
04石見小学校	7	市道 長沢下府	外側線が消えかけている	2	外側線補修	道路改良計画	市都市建設部	H26	対策済		H24	7
04石見小学校	8	市道 長沢下府	速度を出して通る車が多く歩行者が危険である	3	制限速度標示補修	制限速度標示補修	県公安委員会	H26	対策済		H24	8
04石見小学校	9	市道 長沢下府	停止線・止まれ標示が消えかけている	4	停止線・止まれ標示の補修	停止線・止まれ標示の補修	県公安委員会	H26	対策済		H24	9
04石見小学校	10	市道 長沢下府	路肩に電柱があり歩行者が車道に出るので危険である	5	スクールゾーン標示新設	スクールゾーン標示新設	県公安委員会	H24	対策済		H24	10
04石見小学校	11	市道 長沢下府	幅員が狭く歩行者が危険である	6	路側帯のカラー塗装	道路改良の中で対応予定	市都市建設部	R2	対策済	建設整備課	H24	11
09佐野小学校	12	県道 浜田八重可部	横断歩道・停止線の補修	1	横断歩道・停止線の補修	横断歩道・停止線の補修	県公安委員会	H24	対策済		H24	12
09佐野小学校	13	県道 浜田八重可部	減速マーク等の設置	2	減速マーク等の設置	外側線表示改良(ドットマークの追加)	県土整備事務所	H25	対策済		H24	13
09佐野小学校	14	県道 浜田八重可部	歩道の除草	3	歩道の除草	歩道の除草	県土整備事務所	H24	対策済		H24	14
05美川小学校	15	県道 浜田美郷	横断歩道・停止線・予告標示の補修	1	横断歩道・停止線・予告標示の補修	横断歩道・停止線・予告標示の補修	県公安委員会	H24	対策済		H24	15
06周布小学校	16	市道 日脚治和(周布橋)	橋上の幅員が狭く歩行者が危険である	1	路側帯のカラー舗装	路側帯のカラー舗装	市都市建設部	H27	対策済		H24	16
06周布小学校	17	市道 日脚治和(道路)	幅員が狭く車の通行量が多いので歩行者が危険である	2	路側帯のカラー舗装	路側帯のカラー舗装	市都市建設部	R2	対策済	着手済	H24	17
06周布小学校	18	市道 日脚治和	スクールゾーン・横断歩道標示が消えかけている	3	スクールゾーン・横断歩道標示の補修	スクールゾーン・横断歩道標示の補修	県公安委員会	H25	対策済		H24	18
06周布小学校	19	市道日脚治和線	歩道縁石が小さく分りにくい	4	歩道縁石の塗装	歩道縁石の塗装	市都市建設部	H26	対策済		H24	19
06周布小学校	20	市道 周布1号線	スクールゾーン標示が消えかけている道路の横断が危険である	5	スクールゾーン標示補修、横断歩道新設	スクールゾーン標示補修、横断歩道新設	県公安委員会	H25	対策済		H24	20
06周布小学校	21	市道 周布1号線	車にも児童の飛び出し等要注意してほしい	6	注意喚起表示	注意喚起表示	市都市建設部	H26	対策済		H24	21
06周布小学校	22	市道 周布21号線	深い側溝に転落危険性がある	7	ガードパイプ等転落防止柵の設置	ガードパイプ等転落防止柵の設置	市都市建設部	H24	対策済		H24	22
07長浜小学校	23	国道9号	歩道橋が老朽化している	1	横断階橋の維持	交差点改良計画あり	国土交通省	R5以降	実施中		H24	23
07長浜小学校	24	県道 西浜田停車場	幅員が狭く歩行者が危険です	2	歩道拡幅	歩道拡幅	県土整備事務所	H29	対策済	H26測量着手	H24	24
07長浜小学校	25	県道 浜田商港線	幅員が狭く電柱の場所では歩行者が車道に出るので危険だ	3	路側帯拡幅、電柱移転	外側線表示改良(カラー舗装)	県土整備事務所	H24	対策済		H24	25
08上府小学校	26	市道 下府上府	停止線・止まれ標示の補修	1	停止線・止まれ標示の補修	停止線・止まれ標示の補修	県公安委員会	H25	対策済		H24	26
08上府小学校	27	市道 下府上府	交差点内の外側線補修	2	交差点内の外側線補修	交差点内の外側線補修	市都市建設部	H25	対策済		H24	27
08国府小学校	28	市道 下府上府	沿道の樹木伐採	1	沿道の樹木伐採	沿道の樹木伐採	市都市建設部	H26	対策済		H24	28
08国府小学校	29	市道 下府久代	沿道の樹木伐採	2	沿道の樹木伐採	沿道の樹木伐採	市都市建設部	H26	対策済		H24	29
08国府小学校	30	市道 国府91	スクールゾーン標示の新設	3	スクールゾーン標示の新設	生徒指導にて対応	市教育委員会	H26	対策済	ゾーン外	H24	30

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
08国府小学校	31	市道 国府91	カーブミラーの鏡面拡大、徐行標示	4	カーブミラーの鏡面拡大、徐行標示	「T」マーク表示を検討対応予定	市都市建設部	H25	対策済		H24	31
08国府小学校	32	市道 国府88	人通りが少なく暗い	5	防犯灯設置	防犯灯設置を地元協議	市教育委員会	H24	対策済		H24	32
08国府小学校	33	県道 唐鐘港	横断歩道・停止線標示の補修	6	横断歩道・停止線標示の補修	横断歩道・停止線標示の補修	県公安委員会	H25	対策済		H24	33
08国府小学校	34	県道唐鐘港	外側線補修	7	外側線補修	外側線補修(ドットマークの追加)	県土整備事務所	H24	対策済		H24	34
08国府小学校	35	市道 国府103	カーブミラー設置	8	カーブミラー設置	カーブミラー設置	市都市建設部	H25	対策済		H24	35
08国府小学校	36	市道 国府103	徐行標示	9	徐行標示	徐行標示	市都市建設部	H25	対策済		H24	36
08国府小学校	37	市道 国府103	幅員が狭い道路の交差点で危険である	10	カラー舗装	生徒指導にて対応	市教育委員会	H27	対策済	カラー舗装困難	H24	37
08国府小学校	38	市道 国府103	スクールゾーン標示の新設	11	スクールゾーン標示の新設	スクールゾーン標示の新設	県公安委員会	H25	対策済		H24	38
08国府小学校	39	市道 国府143	スクールゾーン標示の新設	12	スクールゾーン標示の新設	生徒指導にて対応	市教育委員会	H26	対策済	ゾーン外	H24	39
08国府小学校	40	市道 国府143	徐行標示新設	13	徐行標示新設	統合校の通学路改良計画の一環として対応検討	市都市建設部	H26	対策済		H24	40
08国府小学校	41	市道 国府143	道路両側の草木伐採	14	道路両側の草木伐採	統合校の通学路改良計画の一環として対応検討	市都市建設部	H26	対策済	合同点検実施	H24	41
08国府小学校	42	市道 国府143	防犯灯の設置	15	防犯灯の設置	統合校の通学路改良計画として検討	市都市建設部	H26	対策済		H24	42
08国府小学校	43	市道下府上府線	防犯灯の設置	16	防犯灯の設置	統合校の通学路改良計画として検討	市都市建設部	H26	対策済		H24	43
08有福小学校	44	県道 田所国府	横断歩道の補修	1	横断歩道の補修	横断歩道の補修	県公安委員会	H24	対策済		H24	44
08有福小学校	45	広域農道 Gライン	外側線の補修	2	外側線の補修	外側線の補修	市都市建設部	H25	対策済	合同点検実施	H24	45
08有福小学校	46	県道 田所国府	歩車道の境界が無く危険である	3	歩道の設置	道路改良計画において改修	県土整備事務所	H28	対策済	H25着手済	H24	46
08有福小学校	47	広域農道 Gライン	速度規制区間の延長	4	速度規制区間の延長	生徒指導にて対応	市教育委員会	H26	対策済		H24	47
10雲城小学校	48	国道 186号	歩車道の境界が無く危険である	1	歩道の設置	歩道整備	県土整備事務所	R5	実施中	H25着手済 (上來原工区)	H24	48
10雲城小学校	49	県道 桜江金城	横断歩道の設置	2	横断歩道の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H26	対策済		H24	49
10雲城小学校	50	国道 186号	国道沿いの除草	3	国道沿いの除草	国道沿いの除草	県土整備事務所	H24	対策済		H24	50
10雲城小学校	51	県道 桜江金城	信号柱の移設	4	信号柱の移設	信号柱の移設	県公安委員会	H24	対策済		H24	51
11今福小学校	52	県道 浜田八重可部	信号機の設置	1	信号機の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H26	対策済		H24	52
11今福小学校	53	県道 浜田八重可部	歩道の設置	2	歩道の設置	外側線表示改良(ドットマークの追加)	県土整備事務所	H25	対策済		H24	53
11今福小学校	54	県道 浜田八重可部	押ボタン式信号機から定周期信号機への変更	3	押ボタン式信号機から定周期信号機への変更	信号灯器増設	県公安委員会	H25	対策済	合同点検実施	H24	54
11今福小学校	55	県道 今福雲北	横断歩道の設置	4	横断歩道の設置	横断歩道の設置	県公安委員会	H25	対策済		H24	55
12波佐小学校	56	市道 波佐5号線(波佐川線)	外側線の補修	1	外側線の補修	外側線の補修	市都市建設部	H25	対策済		H24	56
12波佐小学校	57	市道 波佐5号線(波佐川線)	停止線の設置	2	停止線の設置	道路改修に併せ修繕予定	市都市建設部	H25	対策済	合同点検実施	H24	57
12波佐小学校	58	県道 波佐雲北	横断歩道の補修	3	横断歩道の補修	横断歩道の補修	県公安委員会	H25	対策済	合同点検実施	H24	58
12波佐小学校	59	県道 波佐雲北	スクールゾーン標示の補修	4	スクールゾーン標示の補修	スクールゾーン標示の補修	県公安委員会	H24	対策済	合同点検実施	H24	59
13今市小学校	60	県道 浜田八重可部	減速マーク・ポール等設置	1	減速マーク・ポール等設置	路側帯カラー舗装・外側線表示	県土整備事務所	H24	対策済		H24	60

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
13今市小学校	61	市道 旭インター団地	点字ブロック修理	2	点字ブロック修理	点字ブロック修理	市都市建設部	H24	対策済	合同点検実施	H24	61
13今市小学校	62	県道 桜江旭インター	緊急通報装置等の設置(回転灯)	3	緊急通報装置等の設置(回転灯)	照明改修	市都市建設部	H25	対策済		H24	62
13今市小学校	63	県道 弥栄旭インター	復員の広い道路で横断が危険である	4	押ボタン式信号の設置	押ボタン式信号の設置困難。 表示補修(横断歩道)	県公安委員会	H28	対策済		H24	63
13今市小学校	64	市道 旭インター半蔵	押ボタン式信号の設置	5	押ボタン式信号の設置	カラー舗装	市都市建設部	H25	対策済		H24	64
13今市小学校	65	県道 浜田八重可部	緑石又はポール設置	6	緑石又はポール設置	路側帯カラー舗装・ポール設置	県土整備事務所	H24	対策済		H24	65
13今市小学校	66	市道 浄念寺	外側線の設置	7	外側線の設置	外側線改良	市都市建設部	H24	対策済		H24	66
13今市小学校	67	市道 旭停車場	公園案内看板の移設	8	公園案内看板の移設	公園案内看板撤去	市都市建設部	H24	対策済	合同点検実施	H24	67
13今市小学校	68	県道 浜田八重可部	歩道改良	9	歩道改良	路側帯カラー舗装施工	県土整備事務所	H25	対策済		H24	68
13木田小学校	69	県道 田所国府	横断歩道・停止線・予告標示が消えかけている	1	横断歩道・停止線・予告標示の補修	横断歩道・停止線・予告標示の補修	県公安委員会		対策済	廃校	H24	69
13木田小学校	70	市道 木田白角	横断歩道・停止線標示・スクールゾーン標示の補修	2	横断歩道・停止線標示・スクールゾーン標示の補修	横断歩道・停止線標示の補修対応	県公安委員会	H25	対策済		H24	70
13木田小学校	71	市道 木田白角	外側線の補修	3	外側線の補修	統合により通学路の変更	市都市建設部	H24	対策済	小学校統合	H24	71
13和田小学校	72	県道 浜田作木	横断歩道の新設	1	横断歩道の新設	横断歩道の新設	県公安委員会	H25	対策済		H24	72
13和田小学校	73	県道 浜田作木	横断歩道・停止線・予告標示の補修	2	横断歩道・停止線・予告標示の補修	横断歩道・停止線・予告標示の補修	県公安委員会	H25	対策済		H24	73
13和田小学校	74	県道 浜田作木	横断用旗立ての補修	3	横断用旗立ての補修	横断用旗立ての補修	県公安委員会	H25	対策済		H24	74
13和田小学校	75	市道 朝日線	柵等の設置	4	柵等の設置	柵等の設置	市都市建設部	H25	対策済		H24	75
13和田小学校	76	県道 浜田作木	歩道の設置	5	歩道の設置	外側線表示(ドットマークの追加)	県土整備事務所	H24	対策済		H24	76
14弥栄小学校	77	県道 弥栄旭インター	横断歩道・停止線・止まれ標示の補修	1	横断歩道・停止線・止まれ標示の補修	横断歩道・停止線・止まれ標示の補修	県公安委員会	H24	対策済		H24	77
15三隅小学校	78	市道 日野原岡崎	「道正橋」の拡幅	1	「道正橋」の拡幅	生徒指導にて対応	市教育委員会	H26	対策済		H24	78
15三隅小学校	79	市道 杜氏が峠五反田線	ガードパイプの設置	2	ガードパイプの設置	ガードパイプの設置	市都市建設部	H24	対策済		H24	79
15三隅小学校	80	国道9号	歩車道の境界が曖昧で危険	3	ガードレール・ポール等の設置	●478k700～西側は、完了済 478k320は、路肩のカラー舗装、減速破線	国土交通省	R4	対策済	●478k700～西側は、R2以前に対策済 ●478k320は狭く、ガードレールの設置困難のため、路肩のカラー舗装、減速破線を対策済み	H24	80
15三隅小学校	81	国道9号	押ボタン式信号機から定周期信号機への変更	4	押ボタン式信号機から定周期信号機への変更	生徒指導にて対応	市教育委員会	H24	対策済		H24	81
15三隅小学校	82	県道三隅美都線	横断歩道・停止線表示の補修、注意喚起	5	横断歩道・停止線表示の補修、注意喚起	横断歩道・停止線表示の補修、注意喚起	県公安委員会	H25	対策済		H24	82
15三隅小学校	83	那賀西部広域農道	歩行者注意標示・スピードダウン標示の設置	6	歩行者注意標示・スピードダウン標示の設置	No82対応により検討	市都市建設部	H27	対策済		H24	83
15三隅小学校	84	公園内道路	三隅中央公園内道路への「徐行」等の標示	7	三隅中央公園内道路への「徐行」等の標示	路面表示等	市都市建設部	H25	対策済		H24	84
15三隅小学校	85	県道三隅美都線	歩道が無く危険	8	歩道の新設	2車線改良及び路側帯拡幅	県土整備事務所	H28	対策済		H24	85
17第一中学校	86	市道 長沢下府線	路側帯内の電柱撤去又は移転、路側帯のカラー舗装、カーブミラー設置	1	路側帯内の電柱撤去又は移転、路側帯のカラー舗装、カーブミラー設置	道路改良の中で対応 (No.11石見小学校に関連)	市都市建設部	R2	対策済	No.11と同建設整備課	H24	86
17第一中学校	87	市道 浜田51号線	防犯灯の設置	2	防犯灯の設置	防犯灯設置を地元協議	市教育委員会	H24	対策済	合同点検実施	H24	87
19第三中学校	88	国道9号	交差点部の幅員が狭く形状がいびつである歩道橋を逃れない自転車等の通行が危険である	1	(交差点改良) 歩道の拡幅・上下線の右折レーンの設置、地下道の新設	交差点改良計画あり	国土交通省	R5以降	実施中		H24	88
21浜田東中学校	89	市道 国府141号線	見通しが悪い	1	カーブミラーの設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H27	対策済	一旦停止の徹底	H24	89

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
21浜田東中学校	90	市道 国府142号線	停止線の設置	2	停止線の設置	停止線の設置	市都市建設部	H27	対策済		H24	90
21浜田東中学校	91	市道 国府143号線	防犯灯の増設	3	防犯灯の増設	防犯灯設置を地元協議	市教育委員会	H24	対策済		H24	91
23旭中学校	92	県道 桜江旭インター	信号機の設置	1	信号機の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H26	対策済		H24	92
24弥栄中学校	93	県道 弥栄旭インター線	カーブミラーの設置	1	カーブミラーの設置	中央線外側線表示改良(ドットマークの追加)	県土整備事務所	H24	対策済		H24	93
24弥栄中学校	94	県道 弥栄旭インター線	歩道の設置・カーブミラーの設置	2	歩道の設置・カーブミラーの設置	中央線外側線表示改良カーブミラー新設	県土整備事務所	H25	対策済		H24	94
24弥栄中学校	95	市道 谷線	ガードパイプ又はポール等の設置	3	ガードパイプ又はポール等の設置	路面に減速表示追加ガードレール設置	市都市建設部	H26	対策済		H24	95
15三隅小学校	96	市道 古満向野田	横断歩道・停止線・予告標示・スクールゾーンの補修	9	横断歩道・停止線・予告標示・スクールゾーンの補修	横断歩道・停止線・予告標示・スクールゾーンの補修	県公安委員会	H25	対策済		H24	96
15三隅小学校	97	市道 古満向野田	横断歩道・停止線・予告標示、制限速度標示、スクールゾーン標示の補修	10	横断歩道・停止線・予告標示、制限速度標示、スクールゾーン標示の補修	横断歩道・停止線・予告標示、制限速度標示、スクールゾーン標示の補修	県公安委員会	H25	対策済		H24	97
01原井小学校	98	市道浜田261号線	法面の崩壊し	2	法面の崩壊し	崩土除去	市都市建設部	H26	対策済		H26	1
01原井小学校	99	市道浜田261号線	カーブミラーが見えにくい	3	カーブミラーが見えにくい	カーブミラーの改善	市都市建設部	H27	対策済		H26	2
01原井小学校	100	市道浜田261号線	法面の草で路肩が歩きにくい	4	法面の草で路肩が歩きにくい	定期的な除草	市都市建設部	H26	対策済		H26	3
01原井小学校	101	市道浜田261号線	法面が崩落しそうである	5	法面が崩落しそうである	法面工事	市都市建設部	H29	対策済		H26	4
01原井小学校	102	市道浜田261号線	雑草のため見通しが悪い	6	雑草のため見通しが悪い	定期的な笹等の伐採	市都市建設部	H27	対策済		H26	5
01原井小学校	103	市道浜田261号線	減速が不十分な車両が多い	7	減速が不十分な車両が多い	路側帯のカラー舗装	市都市建設部	R5	対策済	合同点検実施	H26	6
02雲雀丘小学校	104	市道青川長見線	ロックネットの老朽化落石がはみ出して危険である	2	ロックネットの交換、崩土除去	崩土撤去は対策済 ロックネットの交換困難(都市建設部) 生徒指導で対応	市教育委員会	R2	対策済	崩土撤去は済 現在、通学路ではなく通学路要望では対応困難 (都市建設部)	H26	7
02雲雀丘小学校	105	市道青川長見線	樹木が深り枝が落ちる暗く防犯上も問題がある	3	定期的な伐採	定期的な伐採	市都市建設部	H26	対策済		H26	8
03松原小学校	106	市道浜田228号線	幅員が狭く歩行者、自転車と車の離合が危険である民家が少なく防犯上も危険	4	歩道整備、街路灯の設置	防犯灯設置を地元協議	市教育委員会	未定	対策済		H26	9
03松原小学校	107	国道9号	交通量が多い道路であるが歩道が狭く歩道の防護柵が無い	5	ガードパイプの設置	ガードパイプの設置	国土交通省	H28	対策済	合同点検実施	H26	10
04石見小学校	108	市道 黒川上府線	幅員が狭く車との離合が危険	8	歩道の整備	改良事業計画	市都市建設部	H29	対策済	合同点検実施 建設整備課	H26	11
05美川小学校	109	県道三隅井野長浜線	大型車が多数通行する見通しが悪く歩行者、自転車との離合が危険	2	歩道の整備	カラーペイント	県土整備事務所	H27	対策済	合同点検実施	H26	12
05美川小学校	110	県道三隅井野長浜線	橋梁上の幅員が狭く大型車が多数通行する歩行者、自転車との離合が危険	3	歩道の整備	カラーペイント	県土整備事務所	H27	対策済		H26	13
06周布小学校	111	市道日脚治和線	水路防護柵が腐食している	8	水路防護柵の補修	さびの除去、塗装塗り替え	市都市建設部	H26	対策済		H26	14
09三階小学校	112	市道竹追野原線	交通量が多いが歩車道間に防護柵が無い	1	ガードパイプの設置	ガードパイプの設置	市都市建設部	R2	対策済		H26	15
11今福小学校	113	旧県道浜田八重可部線	見通しが悪いので歩道に車が停車する	5	見通しを良くしてほしい、カーブミラーの設置	設置しない(金城支所) 生徒指導で対応	市教育委員会	R2	対策済	H26金城支所から設置しないと回答済	H26	16
13今市小学校	114	市道旭インター半蔵線	交通量が多く歩道がない		歩道整備	歩道新設	市都市建設部	H27	対策済		H26	17
13今市小学校	115	市道久保田谷線	歩道の設置	10	歩道整備	歩道の設置	市都市建設部	H27	対策済		H26	18
14弥栄小学校	116	市道大宝線	制限速度の表示が薄れている	2	制限速度の表示補修	道路路面標示の塗り直し4カ所・交通規制見直	県公安委員会	H27	対策済		H26	19
14弥栄小学校	117	弥栄旭インター線	横断歩道の表示が薄れている	3	横断歩道の表示補修	道路路面標示の塗り直し	県公安委員会	H26	対策済		H26	20
14弥栄小学校	118	弥栄旭インター線	横断歩道の表示が薄れている	4	横断歩道の表示補修	道路路面標示の塗り直し	県公安委員会	H26	対策済		H26	21
14弥栄小学校	119	弥栄旭インター線	横断歩道の表示が薄れている	5	横断歩道の表示補修	道路路面標示の塗り直し	県公安委員会	H26	対策済		H26	22

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
15三隅小学校	120	市道三隅127号線	駐車帯と車道の境界の表示が無い	11	駐車帯に縁石を設置	スクールバス乗降場所の見直し	市教育委員会	H26	対策済	合同点検実施	H26	23
17第一中学校	121	市道浜田527号線	歩道が無い	7	歩道整備	改良事業計画	市都市建設部	R6	実施中	建設整備課	H26	24
17第一中学校	122	市道浜田494号線	通行車両が多いが歩道整備がされていない	8	歩道整備	改良事業計画 (No121の改良計画に関連)	市都市建設部	R6	実施中	建設整備課	H26	25
19第三中学校	123	市道浜田商港周布線	踏切部の車道幅員が狭く、自転車と車の融合が危険である	2	歩道整備	生徒指導にて対応	市教育委員会	H26	対策済	合同点検実施 施行困難	H26	26
19第三中学校	124	市道浜田商港周布線	自転車通行可の歩道が断続的にあり、乗車と降車を繰り返す	3	歩道整備	市道浜田商港周布線の歩道整備 路側帯のカラー舗装	市都市建設部	R2	対策済	合同点検実施 建設整備課	H26	27
19第三中学校	125	市道浜田商港周布線	横断歩道が未設置	4	横断歩道の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H27	対策済	合同点検実施	H26	28
19第三中学校	126	市道浜田商港周布線	横断歩道が未設置	5	横断歩道の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H27	対策済	合同点検実施	H26	29
21浜田東中学校	127	県道田所国府線	幅員が狭く見通しが悪く、路線バス等交通量も比較的多いため自転車の通行が危険	4	自転車の通れる路側帯の確保	2車線改良及び路側帯拡幅	県土整備事務所	H29	対策済		H26	30
22金城中学校	128	県道桜江金城線	歩道の設置	1	歩道の設置	道路拡幅及び歩道整備	県土整備事務所	R1	対策済	追原工区	H26	31
01原井小学校	129	国道9号	歩道に防護柵が無い	8	防護柵の設置	横断防止柵の設置	国土交通省	H28	対策済	合同点検実施	H27	1
02雲雀丘小学校	130	市道浜田362号線	幅員が狭く車両と歩行者の融合が困難である	4	側溝整備・蓋設置	側溝整備・蓋設置	市都市建設部	H29	対策済	幅員が狭い区間について対応	H27	2
02雲雀丘小学校	131	市道青川長見線	見通しが悪い	5	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	市都市建設部	R2	対策済		H27	3
04石見小学校	132	市道 長沢下府線	幅員が狭い上にカーブが多く、通過車両も多い	9	歩道の整備	道路改良計画	市都市建設部	長沢工区H32 生溝工区未定	対策済	No11と半分重複、建設整備課	H27	4
06周布小学校	133	市道周布19号線	幅員が狭く歩行者と車の融合が困難である	9	登校時間の通行規制、道路標示による注意喚起	スクールゾーン表示	県公安委員会	H30	対策済	合同点検実施	H27	5
06周布小学校	134	市道周布21号線	幅員が狭く歩行者と車の融合が困難である	10	登校時間の通行規制、道路標示による注意喚起	スクールゾーン表示・電柱幕設置	県公安委員会	H27	対策済		H27	6
06周布小学校	135	市道周布67・68号線	坂道を下るときの交差点お見通しが悪い	11	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	市都市建設部	H29	対策済		H27	7
07長浜小学校	136	市道西浜田51号線	幅員が狭く歩行者と車の融合が困難である	4	道路の拡幅	必要箇所に側溝蓋を設置	市都市建設部	R3	対策済		H27	8
07長浜小学校	137	市道西浜田130号線	歩道が狭くマウンドアップ形状のため、がたつきが多く危険である	5	歩道の整備	生徒指導にて対応	市教育委員会	H27	対策済	現状で利用	H27	9
08国府小学校	138	市道下府上府線	路肩に積んである土のう袋が壊れている	17	路肩補修	路肩保護	市都市建設部	H27	対策済		H27	10
08国府小学校	139	市道国府100号線	カーブミラーがへこんでいる	18	カーブミラーの交換	カーブミラーの交換	市都市建設部	H27	対策済		H27	11
08国府小学校	140	市道国府167・232号線	路肩白線が消えている	19	外側線の補修	路側線の引き直し	市都市建設部	H27	対策済	合同点検実施	H27	12
08国府小学校	141	市道国府167・232号線	速度を超過して通過する車両がある	20	速度制限の表示	区画線の補修	市都市建設部	H27	対策済	合同点検実施	H27	13
08国府小学校	142	市道国府167・232号線	交差点の見通しが悪い	21	一旦停止の表示	一旦停止の表示	県公安委員会	H29	対策済	合同点検実施	H27	14
08国府小学校	143	市道国府167・232号線	側溝ふたが未設置	22	側溝ふたの設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H27	対策済		H27	15
08国府小学校	144	市道下府久代線	路肩に転落の恐れあり	23	ガードレールの設置	現状のガードレールで対応	市都市建設部	H26	対策済		H27	16
08国府小学校	145	市道下府久代線	窰穴があり危険	24	窰穴があり危険	生徒指導にて対応	市教育委員会	H27	対策済	穴埋め困難	H27	17
08国府小学校	146	市道下府久代線	日中でも暗く防犯上も危険	25	防犯カメラの設置	防犯カメラの設置予定なし。生徒指導で対応。	市教育委員会	H28	対策済	市総務部:対応困難	H27	18
08国府小学校	147	市道国府22号線	階段下のコンクリートが崩れていて危険	26	コンクリート片の撤去	生徒指導にて対応	市教育委員会	H27	対策済	民地	H27	19
09三階小学校	148	市道浜田205号線	幅員が狭く側溝ふたが無い	2	側溝ふたの設置	側溝ふたの設置	市都市建設部	R5	対策済	複数年で設置	H27	20
09三階小学校	149	市道浜田466号線	外側線が消えている	3	外側線の引き直し	外側線の引き直し	市都市建設部	R6	対策済		H27	21

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
09三階小学校	150	市道竹迫野原線	右折車、左折車が歩行者の間を強引に通過する	4	信号点灯時間の調整	歩車分離信号を検討(H30対応困難の回答)生徒指導にて対応	市教育委員会	H30	対策済	合同点検実施(公安、対応困難)	H27	22
10雲城小学校	151	国道186号	2車線道路で車の速度が速く横断が危険である	5	横断歩道の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H27	対策済	歩道困難	H27	23
10雲城小学校	152	市道七条13号線	外側線が無い路肩が分からない	6	外側線の整備路肩の表示	外側線の整備。路肩の表示	市都市建設部	H28	対策済		H27	24
10雲城小学校	153	県道41号線	橋梁の欄干が低く落下の危険がある	7	欄干の設置	欄干の設置	県土整備事務所	H27	対策済		H27	25
12波佐小学校	154	県道115号線	停止線が薄れている	5	停止線の補修	停止線の補修	県公安委員会	H28	対策済		H27	26
12波佐小学校	155	県道115号線	停止線が薄れている	6	停止線の補修	停止線の補修	県公安委員会	H28	対策済		H27	27
12波佐小学校	156	国道186号	横断歩道が薄れている	7	横断歩道の補修	横断歩道の補修	県公安委員会	H27	対策済		H27	28
12波佐小学校	157	国道186号	横断歩道が薄れている	8	横断歩道の補修	横断歩道の補修	県公安委員会	H27	対策済		H27	29
12波佐小学校	158	国道186号	横断歩道が薄れている	9	横断歩道の補修	横断歩道の補修	県公安委員会	H28	対策済		H27	30
13今市小学校	159	県道52号線	交通量が多く、スピードを出している車が多い	11	信号機の設置・スクールゾーンの表示	スクールゾーンの表示・減速破線(県土整備)	県公安委員会	H28	対策済	合同点検実施	H27	31
13今市小学校	160	県道桜江旭インター線	交通量が多く、スピードを出している車が多い	12	交通量が多く、スピードを出している車が多い	スクールゾーン表示・横断歩道予告マーク	県公安委員会	H28	対策済	合同点検実施	H27	32
13今市小学校	161	県道5号線浜田八重可部線	横断する児童数が多い	13	横断する児童数が多い	横断歩道予告マーク・電柱幕設置	県公安委員会	H29	対策済	合同点検実施	H27	33
14弥栄小学校	162	市道安城179号線	法面が崩壊している	6	法面工	崩壊ブロック設置	市都市建設部	H27	対策済	経過観察	H27	34
14弥栄小学校	163	県道52号線	停止線が薄れている	7	停止線の補修	停止線の補修	県公安委員会	H28	対策済	指導線(道路管理者管理の停止線)	H27	35
15三隅小学校	164	県道171号益田榎三隅線	通勤時の交通量が多い	12	信号機の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H29	対策済	合同点検実施(公安、対策困難)(県土対応困難)	H27	36
16岡見小学校	165	国道9号	歩道が無く、路肩も狭い	1	歩道設置	歩道設置計画あり	国土交通省	R5以降	実施中	合同点検実施 暫定対策 実施済み 本対策 実施中 暫定対策はカラー舗装等 歩道整備事業は用地買収完了 工事はR4.10着手	H27	37
16岡見小学校	166	市道岡見26号線	落石防護網の老朽化 木の枝が覆いかぶさっている	2	落石防護網の取替え 木・枝の伐採	木・枝の伐採	市都市建設部	H27	対策済		H27	38
17第一中学校	167	市道浜田122号線	車が一旦停止を行わないので危険	3	一旦停止線	指導線(道路管理者管理の停止線)	市都市建設部	H30	対策済	(公安、対応なし)	H27	39
19第三中学校	168	市道日脚治和線	横断歩道のたまり空間に自転車が入れない	6	歩道の切り下げ緑石の塗装	歩道の切り下げ。緑石の塗装	市都市建設部	H29	対策済		H27	40
21浜田東中学校	169	市道国府142号線	クランク状の道路で見通しが悪く危険である	5	道路改良	道路改良	市都市建設部	H30	対策済	建設整備課	H27	41
22金城中学校	170	県道41号線	通過車両が停車しないので横断できない	1	注意喚起の看板設置	電柱幕	県公安委員会	H28	対策済	合同点検実施	H27	42
22金城中学校	171	那賀西部広域農道	歩道が無いので自転車、歩行者の通行が困難特に降雪時は難しい	1	歩道整備	生徒指導にて対応	市教育委員会	H27	対策済	歩道困難	H27	43
22金城中学校	172	国道186号	通行車両が多くスピードを出しているので歩行者危険である	1	歩道整備	歩道整備	県土整備事務所	未定	検討中	上米原区に連なる未事業化区間 R4暫定対策として、路面標示(減速マーク歩行者あり)を実施する	H27	44
22金城中学校	173	県道41号線	道路両面が森林で暗い	1	街路灯の設置	防犯灯設置を地元協議	市教育委員会	未定	対策済	街灯困難(県)	H27	45
23旭中学校	174	市道旭停車場線	左折車が寄ってくるので歩行者が危険である	2	歩道のカラー舗装	歩道のカラー舗装	市都市建設部	H27	対策済	自治会要望あり	H27	46
03松原小学校	175	市道 長沢外ノ浦線	幅員が狭く歩行者が危険である	6	歩道整備	道路改良の中で対応 路側帯カラー舗装	市都市建設部	H28	対策済	建設整備課	H27	47
01原井小学校	176	国道9号	横断歩道の信号機設置	1	横断歩道の信号機設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H29	対策済	(公安、対応困難)	H28	1
01原井小学校	177	市道殿町原町線	老朽化した建物から壁が落ちる	2	建物の撤去	建物の撤去	市都市建設部	R2	対策済	建築住宅課(危険家屋指導中)	H28	2

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
03松原小学校	178	市道浜田167号線	横断歩道を設置してほしい	1	横断歩道新設	生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	合同点検実施 (公安、対応困難)	H28	3
03松原小学校	179	水路	側溝の蓋が途中までしか設置されていない	2	側溝蓋の設置	蓋設置は困難、生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	市建設部:対応困難	H28	4
03松原小学校	180	市道浜田166号線	道が狭く歩道の白線がない側溝に蓋がない	3	カラー舗装の整備	路側帯のカラー舗装	市都市建設部	R6	対策済		H28	5
06周布小学校	181	市道周布1号線	スクールゾーンの表示が見えなくなっている	1	スクールゾーン表示の再塗装	スクールゾーン表示補修	県公安委員会	H30	対策済		H28	6
06周布小学校	182	市道周布1号線	見通しが悪い	2	注意喚起看板等設置	注意喚起看板設置	市都市建設部	H28	対策済	合同点検実施	H28	6
07長浜小学校	183	市道西浜田56号線	空家から瓦が落下する可能性がある	1	瓦落下防止対策	瓦落下防止対策	市都市建設部	R4	対策済	建築住宅課(危険家屋指導中)	H28	7
07長浜小学校	184	市道西浜田59号線	空家から瓦が落下する可能性がある	2	瓦落下防止対策	瓦落下防止対策	市都市建設部	H30	対策済	建築住宅課(代執行)	H28	8
07長浜小学校	185	市道浜田51号線	見通しが悪い	3	注意喚起の標識設置または道路拡幅	注意喚起看板設置	市都市建設部	R3	対策済		H28	9
07長浜小学校	186	県道浜田商港線	民道に設置されたガードレールに隙間がある	4	ガードレールの延長	防護柵の設置	県土整備事務所	H28	対策済		H28	10
07長浜小学校	187	市道西浜田55号線	登下校時に小さな川に転落する恐れがある	5	舗装及びフェンスの設置	護岸擁壁の嵩上げ、舗装	市都市建設部	H28	対策済	町内要望あり	H28	11
08国府小学校	188	市道下府久代線	通勤路として交通量が多く、道も狭い	1	路側帯の新設	路側帯の新設(外側線)	市都市建設部	R1	対策済	合同点検実施	H28	12
08国府小学校	189	市道国府215号線	新興住宅地で交通量が増え、道も狭い	2	路側帯の新設	路側帯の新設	市都市建設部	R1	対策済		H28	13
09三階小学校	190	市道浜田204号線	交通量が多いが横断歩道に信号機がない	1	横断歩道に信号機を設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	合同点検実施 (公安、対応困難)	H28	14
09三階小学校	191	市道竹迫野原線	横断歩道の白線が薄い	2	横断歩道の補修	横断歩道の補修	県公安委員会	H28	対策済		H28	15
09三階小学校	192	市道浜田204号線	溝蓋のない箇所がある	3	溝蓋の設置	溝蓋の設置	市都市建設部	R2	対策済	No.148と重複複数年で設置	H28	16
09三階小学校	193	市道浜田451号線	側溝に蓋がなく雑草で歩道との境界が分かりにくい針金などの危険物もある	4	溝蓋の設置草刈りの実施危険物の撤去	溝蓋の設置	市都市建設部	R6予定	実施中		H28	17
09三階小学校	194	市道浜田451号線	側溝に蓋がなく雑草で歩道との境界が分かりにくい針金などの危険物もある	5	溝蓋の設置草刈りの実施危険物の撤去	草刈りの実施	市都市建設部	随時	対策済		H28	17
09三階小学校	195	市道浜田451号線	側溝に蓋がなく雑草で歩道との境界が分かりにくい針金などの危険物もある	6	溝蓋の設置草刈りの実施危険物の撤去	危険物の撤去	市都市建設部	随時	対策済		H28	17
10雲城小学校	196	市道下来原67号線	側溝に蓋がない	1	側溝蓋の設置	蓋設置は困難、生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	(市建設部、対応困難)	H28	18
10雲城小学校	197	県道 桜江金城	交通量も多く、信号がないと渡りづらい	2	横断歩道に点滅信号機の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	(公安、対応困難)	H28	19
10雲城小学校	198	国道 186号	横断歩道の設置または歩道整備	3	横断歩道の設置または歩道整備	横断歩道困難のため歩道整備困難(県土)生徒指導にて対応	市教育委員会	R1	対策済	合同点検実施 (公安、対応困難)	H28	20
10雲城小学校	199	市道下来原久佐線・市道下来原44号線	歩道が狭い箇所がある	4	歩道の整備	歩道整備は困難、生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	(市建設部、対応困難)	H28	21
10雲城小学校	200	市道下来原久佐線・市道下来原44号線	三叉路の見通しが悪い	5	横断歩道の設置等、何らかの対応を希望	横断歩道の設置困難、何らかの対応については検討 注意表示の設置	市金城支所	R3	対策済	旧浜田石油雲城SS横歩行者向けの注意表示を設置	H28	21
10雲城小学校	201	市道下来原久佐線・市道下来原44号線	側溝に蓋がない	6	側溝蓋の設置	蓋設置	市都市建設部	H28	対策済		H28	21
13旭小学校	202	県道 桜江旭インター	主要地方道であり、旭インターも近く、スピードを出している車両が多い	1	陸橋または信号の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	(公安、対応困難)	H28	22
13旭小学校	203	県道 桜江旭インター	スクールゾーンの表示がない	2	スクールゾーンの表示	スクールゾーンの表示	県公安委員会	H28	対策済		H28	22
13旭小学校	204	県道 桜江旭インター	横断歩道の白線が所々消えて薄くなっている	3	白線の補修	横断歩道の補修	県公安委員会	H28	対策済		H28	22
13旭小学校	205	県道 浜田八重可部線	主要地方道であり、今市地区中心部にあるため交通量が多い	4	信号の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	(公安、対応困難)	H28	23
13旭小学校	206	県道 浜田八重可部線	主要地方道であり、今市地区中心部にあるため交通量が多い	5	横断歩道をもう1本引いて、交差点を意識できるようにする	生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	(公安、対応困難)	H28	23
13旭小学校	207	県道 浜田八重可部線	主要地方道であり、今市地区中心部にあるため交通量が多い	6	スクールゾーンの表示	スクールゾーンの表示	県公安委員会	H28	対策済		H28	23

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
13旭小学校	208	県道52線	主要地方道であり、旭インターも近く、スピードを出している車両が多い	7	スクールゾーンの表示	スクールゾーンの表示	県公安委員会	H28	対策済		H28	24
13旭小学校	209	県道52線	横断歩道の白線が消えて薄くなっている	8	白線の補修	白線の補修	県公安委員会	H28	対策済		H28	24
14弥栄小学校	210	市道安城39号線	法面が崩れかけている	1	法面の補修	対策無(緊急を要する状況に無い)	市都市建設部	H28	対策済	経過観察	H28	25
14弥栄小学校	211	市道大宝線	スクールゾーン表示の補修(向きが反対なのは)	2	スクールゾーン表示の補修	ゾーンのため、両方向の車両に指示する必要あり、対応なし	県公安委員会	H28	対策済	(公安、対応なし)	H28	26
14弥栄小学校	212	市道大宝線	路面矢印の塗装が薄くてみえない	3	白線の補修	路面表示(矢印)	市都市建設部	R2	対策済		H28	27
14弥栄小学校	213	弥栄旭インター線	停止白線が消えかかっている	4	白線の補修	白線の補修	市都市建設部	H28	対策済		H28	28
15三隅小学校	214	国道9号	ガードレールの設置	1	ガードレールの設置	ガードパイプの設置	国土交通省	H28	対策済	合同点検実施	H28	29
15三隅小学校	215	主要地方道益田美部線・市道三隅37号線	歩道がない	2	歩道設置	歩道設置困難 区画線を修繕	市都市建設部	R1	対策済		H28	30
15三隅小学校	216	市道三隅23号線	路側帯が狭い	3	歩道整備	歩道設置困難 区画線を修繕	市都市建設部	R3	対策済		H28	31
15三隅小学校	217	市道谷瀬浦線・市道古湊白砂線	見通しが悪い	4	横断歩道の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	合同点検実施 (公安、対応困難)	H28	32
17第一中学校	218	市道黒川上府線・市道浜田114号線	押しボタン信号機の設置	1	押しボタン信号機の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	合同点検実施 (公安、対応困難)	H28	33
25三隅中学校	219	市道岡崎線	路側帯が狭い	1	歩道整備	歩道設置困難 生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	合同点検実施 (公安、対応困難)	H28	34
25三隅中学校	220	市道三隅24号線	橋の幅が狭い	2	橋の拡幅	生徒指導にて対応	市教育委員会	H28	対策済	橋梁拡幅困難(市建設、対応困難)	H28	35
15三隅小学校	221	県道一の瀬折居線	道路の幅員が狭い	5	県道の拡幅	道路拡幅	県土整備事務所	未定 (R10以降)	実施中	H29着手済 【壺谷工区】	H28	36
15三隅小学校	222	市道井野37号線 (県道一の瀬折居線)	道路の幅員が狭い	6	県道の拡幅	県道拡幅が困難な区間について、市道拡幅する。	市都市建設部	R11	実施中	建設整備課	H28	37
05美川小学校	223	市道美川北37号線	溝蓋のない溝に落ちる可能性あり	1	溝蓋の設置	下流側の深い部分④⑤につき検討	市都市建設部	R2	対策済	複数年で工事	H28	38
10雲城小学校	224	市道七栗22号線	道幅が狭く、歩行者と自動車がすれ違う際に危険である	7	道路の拡幅等整備	側溝整備	市都市建設部	R1	対策済		H28	39
19第三中学校	225	国道9号	街灯がなく、暗い	1	防犯灯設置	防犯灯設置を地元協議	市教育委員会	H28	対策済		H28	40
05美川小学校	226	県道美川周布線	歩道が設置されていない	2	歩道整備	道路拡幅及び歩道整備	県土整備事務所	未定 (R10以降)	実施中	H29着手済 【壺谷工区】	H28	41
01原井小学校	227	市道大社橋片庭町線	左右が確認できるミラーがないため、車両と衝突する危険性が高い	1	電柱へのミラー取り付け	カーブミラーの設置	市都市建設部	H29	対策済		H29	1
01原井小学校	228	市道大社橋片庭町線	9号線に向かう右側に横断歩道がないので、車両と衝突する危険性が高い	2	横断歩道の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H29	対策済	(公安、対応困難)	H29	2
01原井小学校	229	国道9号	溶接部分がさびついている	3	歩道橋の再塗装	再塗装計画あり	国土交通省	R4	対策済	合同点検 R4.10現在施工中	H29	3
01原井小学校	230	国道9号	路面の舗装がはがれている	4	歩道橋の再舗装	再舗装計画あり	国土交通省	R3	対策済	合同点検 準備中(階段部のみ)	H29	4
01原井小学校	231	国道9号	防災用ネットが低いいため、物が落下しやすい	5	防災用ネットを高く取り付ける	目隠しフェンスの高さ延長、計画あり	国土交通省	R3	対策済	合同点検	H29	5
01原井小学校	232	国道9号	歩道橋の下に自転車が放置してある	6	放置自転車の撤去	自転車の撤去に向け、警察へ所有者照会を実施、その後、所有者へ返還又は処分	市防災安全課	H29	対策済	合同点検	H29	6
01原井小学校	233	国道9号	横断歩道の白線が薄く危険である	7	横断歩道の再塗装	再塗装	県公安委員会	H29	対策済		H29	7
01原井小学校	234	国道9号	横断歩道の白線が薄く危険である	8	横断歩道の再塗装	再塗装	県公安委員会	H29	対策済		H29	8
01原井小学校	235	市道浜田270号線	停止線がなく、危険である	9	停止線の表示	停止線の表示	市都市建設部	H30	対策済		H29	9
01原井小学校	236	国道9号	瀬戸見町から片庭町まで、多くの路地が9号線と合流している路面に停止線がなく危険	10	各路地に停止線の表示	各路地に停止線の表示	市都市建設部	H30	対策済		H29	10



通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
01原井小学校	237	市道大社橋片庭町線	旧原井小正門前道路と9号線が合流する交差点で、多くの車両がスピードの出し過ぎで危険	11	スクールゾーンの表示	スクールゾーン表示は困難。看板等スピードを落とす対策を検討	市都市建設部	R3	対策済	付近に他マークあり(公安、対策困難) 減速の路面標示	H29	11
01原井小学校	238	市道浜田316号線	9号線と合流する交差点では、多くの車両がスピードを出しているため危険	12	スクールゾーンの表示	スクールゾーンの表示	県公安委員会	H30	対策済		H29	12
01原井小学校	239	市道浜田316号線	路地の両側に側溝蓋がなく危険	13	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置	市都市建設部	R1以降	対策済		H29	13
01原井小学校	240	市道殿町原町線	道路の右側に歩行者用の白線がないので危険	14	白線をつける	ラインの設置	市都市建設部	R1	対策済		H29	14
01原井小学校	241	主要地方道浜田港線	街灯が少なく危険である	15	街灯の増設	防犯灯設置を地元協議	市教育委員会	H29	対策済		H29	15
01原井小学校	242	主要地方道浜田港線	木が歩道に出ていて歩行者と運転手の視界を遮っている	16	木の枝切り	木・枝の伐採	市水産振興課	H29	対策済		H29	16
01原井小学校	243	市道浜田323号線	老朽化した建物から電気メータと壁が落ちそう	17	壁の修繕	電気メーターの撤去	市都市建設部	H30	対策済	建築住宅課(危険家屋指導)	H29	17
01原井小学校	244	市道浜田261号線	土砂がずれがあり危険	18	危険箇所(法面)の補強工事	法面工事	市都市建設部	H29	対策済		H29	18
01原井小学校	245	市道浜田285号線	路側帯が無いため、車両と歩行者が衝突する危険がある	19	路側帯の設置	歩道整備	市都市建設部	R1以降	対策済	建設整備課	H29	19
02雲雀丘小学校	246	市道浜田353号線	岩が道路にかぶり、落石が心配である	1	落石防止ネットの設置	落石防止ネットの設置困難(都市建設部) 生徒指導で対応	市教育委員会	R2	対策済	現在、通学路ではないため通学路要望では対応困難(都市建設部)	H29	20
02雲雀丘小学校	247	笠柄の地下道(国道)	防犯上危険である	2	防犯カメラの設置	防犯カメラの設置	県公安委員会	H30	対策済		H29	21
03松原小学校	248	水路	通学路付近の溝で、幅が広く、深さがあり転落の恐れがある	1	溝蓋等転落防止対策	転落防止柵の設置	市都市建設部	R3	対策済		H29	22
04石見小学校	249	市道 長沢下府線	JR踏切は交通量が多く、自転車も通るので、渡り終わったところ(長沢側)が危険である。	1	歩道の整備	生徒指導にて対応	市教育委員会	H29	対策済	合同点検 (整備済であり困難)	H29	23
05美川小学校	250	農業用水路	溝に落ちる可能性がある	1	溝蓋の設置		市農林振興課		H28.223と重複のため欠番			24
05美川小学校	251	農業用水路	溝が深く水量もあり、落ちると危険	2	溝蓋の設置	溝蓋の設置は構造上難しいため、転落防止柵の設置	市農林振興課	H30	対策済		H29	25
05美川小学校	252	市道美川北42号線	落石の危険	3	落石を防ぐ保護ネットなど設置	落石防止ネットの設置	市都市建設部	R2	対策済		H29	26
05美川小学校	253	市道美川北42号線	スクールゾーンの表示がない	4	スクールゾーンの表示(アーチ型なためスクールゾーンを表示しても見えないため路面へ注意喚起記載)	注意喚起看板設置	市都市建設部	R3	対策済	(公安、対応困難) 横断者注意の路面標示	H29	27
05美川小学校	254	市道美川北42号線	見通しが悪い	5	看板設置「横断中の歩行者に注意」	注意喚起看板設置	市都市建設部	R3	対策済	横断者注意の路面標示	H29	28
05美川小学校	255	県道三隅井野長浜線	見通しが悪く危険	6	道路の拡張	生徒指導にて対応	市教育委員会	H30	対策済	(県土、対応困難)	H29	29
06周布小学校	256	市道日開治和線	車線が薄い(仮のラインがある)	1	車線の再塗装	ラインの再設置	市都市建設部	H29	対策済		H29	30
08国府小学校	257	市道国府96号線	市道から県道239号線に出る三叉路。車が出るには見通しが悪い	1	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	市都市建設部	H30	対策済		H29	31
08国府小学校	258	国道9号	交通量も多く、スピードを出して通り過ぎる車も多く危険	2	歩道の整備	緑石設置により整備済	国土交通省	R2	対策済		H29	32
08国府小学校	259	市道国府102号線	緋い路地で登校時に危険	3	時間進入制限	生徒指導にて対応	市教育委員会	H29	対策済	(公安、対応困難)学校だけの要望では無理。地元からの要望があれば検討する	H29	33
09三階小学校	260	市道竹迫野原線	スピードをだして曲がる車が多い。	1	スピードを落とすための標識の設置	横断歩道の視距離確保のため街路樹の伐採	市都市建設部	H29	対策済	合同点検	H29	34
10雲城小学校	261	市道下来原9号線	階段に手すり等がなく危険	1	手すり又はガードレールの設置	防護柵の設置	市金城支所	H30	対策済	産業建設課	H29	35
11今福小学校	262	県道114号	横断歩道の設置	1	横断歩道の設置	交差点改良後対応可	県公安委員会	R3	対策済	合同点検 R3合同点検時に、通学路としての利用者がいないことを学校へ確認。対策不要となった。	H29	36
11今福小学校	263	旧県道5号線	横断歩道の設置	2	横断歩道の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H29	対策済	(公安、対応困難)	H29	37
11今福小学校	264	市道美又28号線	街灯がなく、暗い	3	街灯の設置	防犯灯設置を地元協議 平成30年度末には、ここからスクールバスに乗車する児童生徒がいなくなった。	市金城支所	未定	対策済	H29.一人転出 H30.二人転居&乗車場所変更 ⇒通学路としての対策必要なし	H29	38
12波佐小学校	265	県道波佐雲北線	スクールゾーンの表示が消えかかっている	1	スクールゾーン表示の再塗装	生徒指導にて対応	市教育委員会	H30	対策済	(公安、対応なし)	H29	39

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
12波佐小学校	266	国道186号	学校表示がない	2	学校表示の設置	学校表示の設置	市金城支所	R3	対策済	R3.7学校標示の設置完了	H29	40
12波佐小学校	267	市道波佐64合線	緑石が壊れている	3	緑石の補修	緑石の補修	市都市建設部	H29	対策済	県施工	H29	41
12波佐小学校	268	国道186号	スクールゾーンの表示がない	4	スクールゾーンの表示	生徒指導にて対応	市教育委員会	H30	対策済	(公安、対応なし)	H29	42
13旭小学校	269	県道5号浜田八重可部線	横断歩道と停止線の一部が消えているので、塗り直してほしい	1	横断歩道・停止線の再塗装	横断歩道・停止線の再塗装	県公安委員会	H30	対策済		H29	43
15三隅小学校	270	県道益田種三隅線	カーブで横断歩道が見えにくい。	1	横断歩道の予告標識	生徒指導にて対応	市教育委員会	H29	対策済	(公安、対応困難)	H29	44
15三隅小学校	271	市道谷福浦線	道路の幅が狭く、歩道がない。見通しも悪い。	2	道路の拡幅またはスクールバスの停留所の増設(明海台)	明海台団地にスクールバスの停留所を1ヶ所増設(詳細:添付図面等参照)	市三隅支所	H29	対策済	2学期(9/1)から運行開始	H29	45
16岡見小学校	272	県道益田種三隅線	道幅が狭く、交通量が多いため危険	1	道路の拡幅等整備	道路拡幅	県土整備事務所	R1	対策済	岡見工区	H29	46
17第一中学校	273	市道黒川上府線	交通量も多い	1	横断歩道の設置(交通量の分散のため)	生徒指導にて対応	市教育委員会	H29	対策済	(公安、対応困難)	H29	47
22金城中学校	274	県道41号線	押しボタン信号機の設置	1	押しボタン信号機の設置 信号機の設置が困難な場合は「横断歩道あり」の表示等を設置	自動車の減速を促す対策	県土整備事務所	R5以降	検討中	押しボタン信号機の設置(公安、対応困難)	H29	48
23旭中学校	275	県道桜江旭インター線	下校時に暗い	1	街灯の増設	防犯灯設置を地元協議	市教育委員会	H29	対策済		H29	49
24弥栄中学校	276	市道安城31号線	法面が崩れている箇所がある。落石もあり危険である。	1	コンクリートでの補強	災害復旧のみ対応	市教育委員会	H30	対策済	教育総務課	H29	50
08国府小学校	277	市道久代帯石線	道幅が狭い	4	道路拡幅	道路拡幅	市都市建設部	R2	対策済	建設整備課	H29	51
08国府小学校	278	市道久代帯石線	路側帯がない	5	路側帯確保	ラインの設置	市都市建設部	R2	対策済	建設整備課 No.277と重複	H29	52
01原井小学校	279	国道9号	点字ブロックがはがれていて転倒しやすい	1	点字ブロックの修繕	点字ブロックの補修	国土交通省	H30	対策済		H30	1
04原井小学校	280	市道浜田316号線	側溝の蓋がなかったり、ガタガタして危険	2	側溝蓋の設置と付け直し	側溝蓋の設置	市都市建設部		H29.239と重複のため欠番			2
01原井小学校	281	市道浜田312号線	道が狭く、車がすれ違う時に危険	3	登校時間に合わせて、一方通行にする	生徒指導にて対応	市教育委員会	H30	対策済	(公安、対応困難)	H30	3
01原井小学校	282	国道9号	横断歩道と歩道に凸凹あり、水溜りができる	4	横断歩道と歩道の舗装	水抜き対策	国土交通省	H30	対策済		H30	4
02雲雀丘小学校	283	赤道	滑りやすくて危険	1	滑り止めを深く入れてほしい	滑り止め	市都市建設部	R2	対策済		H30	5
02雲雀丘小学校	284	学校敷地内(二中)	坂道になっており、雨の日に水が流れ滑って危険	2	歩道の整備	階段設置	市都市建設部	R2	対策済	教育委員会 (R1対策保留)	H30	6
02雲雀丘小学校	285	市道浜田373号線	側溝の蓋がない	3	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置	市都市建設部	R7予定	実施中		H30	7
02雲雀丘小学校	286	市道浜田352号線	側溝の蓋がない	4	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置	市都市建設部	R4	対策済		H30	8
02雲雀丘小学校	287	市道浜田352号線	土留めブロックが崩れそう	5	土留めブロックの補修	民地であり対応不可 注意喚起のコーン設置	市都市建設部	H30	対策済	ブロック補修済み	H30	9
02雲雀丘小学校	288	市道浜田352号線	スクールゾーンの表示なし	6	スクールゾーン表示新設	生徒指導にて対応	市教育委員会	H30	対策済	(公安、対応なし)	H30	10
02雲雀丘小学校	289	市道浜田352号線	歩道狭く。交通量多く、スピードを出す車多く危険	7	スピード減速のため歩道にカラー塗装	カラー塗装	市都市建設部	R5	対策済		H30	11
02雲雀丘小学校	290	笠柄の地下道(国道)	トンネル内が暗い	8	明るい蛍光灯に変更	切れていたランプを交換	国土交通省	H30	対策済		H30	12
03松原小学校	291	国道9号	交通量が多いが歩車道間に防護柵が無い	1	ガードパイプの設置	ガードパイプの設置	国土交通省	R5	対策済	緑石を取り壊しガードパイプ設置	H30	13
03松原小学校	292	市道浜田234号線	横断歩道がない	2	横断歩道の設置	道路幅員が狭く、横断歩道に必要なたまり場が設置できないため、対応不可(公安) 生徒指導にて対応	市教育委員会	R1	対策済	(公安、対応なし)	H30	14
03松原小学校	293	市道浜田241号線	通学時間帯に速度の速い車が走行し危険	3	速度を落とす対策	徐行等の路面標示	市都市建設部	R1	対策済		H30	15
03松原小学校	294	市道長沢外ノ浦線	通学時間帯に速度の速い車が走行し危険	4	速度を落とす対策	徐行等の路面標示	市都市建設部	R1	対策済		H30	16
05美川小学校	295	県道浜田美都線	横断歩道を停車しない車が多く、スピードを出して通るため危険	1	スクールゾーンの表示	スクールゾーン表示の対応なし 交通監視、取り締まり対応	県公安委員会	H30	対策済		H30	17

通学路の危険箇所対策一覧表 (R6)

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
09三階小学校	296	市道竹迫野原線	坂を下る自転車と歩行者の接触事故が心配	1	速度制限用の柵の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	H30	対策済	(合同点検) 市都市建設部:対応なし	H30	18
10雲城小学校	297	国道186号	歩道が狭く危険。車道と歩道を分離してほしい	1	川側にガードレールをずらして歩道を広げる	歩道整備	県土整備事務所	未定	実施中	(合同点検) R3着手済 【七条工区】R4完了予定	H30	19
11今福小学校	298	県道114号	歩道が凸凹で水溜りができる	1	歩道の高さを調整する	歩道水溜り解消	県土整備事務所	H30	対策済	舗装修繕	H30	20
11今福小学校	299	林道大谷山線	木が生い茂り見通しが悪い。崖から小石や岩が車道まで落ちてくる	2	法面の整備	通行に支障となる木について伐採。落石について看板等による危険周知。(通学指導として法面側を歩かないように生徒指導)	市金城支所	R1	対策済	産業建設課	H30	21
14弥栄小学校	300	市道大宝線	歩道がなく危険	1	歩道の整備	横断歩道計画(歩道設置側へ誘導)	市都市建設部	R1	対策済		H30	22
14弥栄小学校	301	市道大宝線	横断歩道がない	2	横断歩道の設置	横断歩道設置	県公安委員会	R2	対策済	R2.8.31完成	H30	23
15三隅小学校	302	市道三保101号線	雨天時、歩道上に大きな水溜りができる	1	歩道に水がたまらないように改修	オーバーレイ等舗装による凹地解消	市都市建設部	H30	対策済		H30	24
15三隅小学校	303	市道 古溝向野田	交通量が多い	2	減速を呼びかける路面表示	路側帯確保し区画線を修繕	市都市建設部	R3	対策済	三隅支所産業建設課	H30	25
15三隅小学校	304	県道171号益田榎三隅線	新川橋の歩道が狭い、雨の日は傘をさすため特に危険	3	歩道幅の拡充等、何らかの対策	生徒指導にて対応	市教育委員会	H30	対策済	(県土、対策困難)	H30	26
16岡見小学校	305	市道岡見53号線	用水路の縁にガードレールがなく転落の危険あり	1	ガードレールの設置	ガードパイプの設置	市都市建設部	R1	対策済	三隅支所産業建設課	H30	27
16岡見小学校	306	国道9号	石段に亀裂があり、崩れる危険あり。	2	亀裂の補修	亀裂の補修	国土交通省	H30	対策済		H30	28
10雲城小学校	307	県道41号線	交通量が多く、2回横断することは交通事故の危険性が高い	2	横断歩道の新設	運転者からの視距を考慮し、現状維持(公安)生徒指導にて対応	市教育委員会	R1	対策済		H30	29
01原井小学校	308	国道9号	緑石がないため、横断歩道を横をすり抜ける車があり危険	1	緑石等の設置	ポストコーンを設置(予定)	国土交通省	R2	対策済	R2.12 ライン引き直し及びポストコーン設置により対策完了	R1	1
01原井小学校	309	市道殿町原町線	老朽化したブロック塀にひびが入り、垂んできて危険	2	ブロック塀の修復	所有者に撤去を依頼済	市都市建設部	R1	対策済	建築住宅課	R1	2
01原井小学校	310	市道浜田261号線	道幅が狭く、見通しが悪い上に走行する車多い。落下・落石の危険。	3	歩道の設置	側溝蓋の設置	市都市建設部	R4	対策済		R1	3
01原井小学校	311	市道浜田324号線	車が右折するときに横断歩道が見えにくい。	4	横断歩道があることを示す表示の設置やカーブミラー等の設置	カーブミラーの設置	市都市建設部	R4	対策済		R1	4
01原井小学校	312	市道浜田316号線	道路が狭いにも関わらず、スピードを出す車が多い。	5	制限速度標識の設置と通学路の注意喚起を強調できる対策	減速等の路面表示	市都市建設部	R3	対策済	減速の路面標示	R1	5
01原井小学校	313	市道浜田316号線	右折、左折車が入ってくるが外壁があるため見えにくく危険	6	通学路の注意喚起標識の設置	カーブミラーの設置	市都市建設部	R2	対策済		R1	6
01原井小学校	314	市道浜田299号線 (314-1 9号線との交差点)	自動車から横断歩道が見えにくく危険	7	横断歩道があることを示す表示の設置	路面標示(市建設)	市都市建設部	R3	対策済		R1	7
05美川小学校	315	県道305号線	三叉路で児童が横断するが、見通しが悪く危険	1	横断歩道の設置、横断歩道が難しいなら注意喚起看板の設置	交差点改良不可(県土)のため横断歩道対策困難(公安) 路面標示の設置「歩行者あり」	県土整備事務所	R3	対策済	対策困難(公安) 交差点改良(濡まり確保)困難により横断歩道不可のため対策内容を変更	R1	8
05美川小学校	316	市道美川北42号線	柵とガードレールの間が大きく空いていて転落の危険がある	2	転落防止ネット等の設置	転落防止柵	市都市建設部	R2	対策済		R1	9
06周布小学校	317	市道周布長浜線	車が一台通るくらいの道幅しかなく、側溝に落下する危険あり。	1	溝蓋の設置	溝蓋の設置	市都市建設部	R6予定	実施中		R1	10
06周布小学校	318	市道日脚治和線	交通量も多く、信号機のない交差点を渡る。	2	児童が安全に登下校できるよう注意喚起のポール又は標識の設置	ポストコーンの設置	市都市建設部	R2	対策済	生活道路用柵設置	R1	11
09三階小学校	319	市道浜412号線	見通しが悪く、歩行者や自転車が見えにくい。	1	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	市都市建設部	R2	対策済		R1	12
10雲城小学校	320	市道七条38号線	スピードを出した車が通る	1	横断歩道の新設 →車両の速度抑制対策	交差点改良(たまり場・照明)可能なら可 →速度抑制対策	県公安委員会	R3	対策済	速度取り締まり	R1	13
10雲城小学校	321	国道 186号	落石や落木の危険がある。	2	落石の防止と木の伐採	道路巡視による継続的な法面の点検	県土整備事務所	R3	対策済	木の伐採はR1実施済 落石対策は今後の状況を見て判断	R1	14
11今福小学校	322	県道 浜田八重可部線	交通量も多く、スピードを出す車も多い。青信号を待つ間、危険である。	1	ガードレールの設置	防護柵(ガードパイプ)の設置	県土整備事務所	R2	対策済	交差点の視認性を考慮しガードパイプに変更	R1	15
11今福小学校	323	県道 浜田八重可部線	車との距離が近く、傘をさすと更に危険。交差点での事故も多い。	2	歩道の整備	歩道整備	県土整備事務所	未定	R3.386に更新のため欠番	※R3点検箇所(No.386)として更新 実施困難		16
13旭小学校	324	県道 浜田八重可部線	交通量が多い。県道に面した児童自宅前に歩道がなく危険。	1	歩道の整備	歩道整備	県土整備事務所	R5 歩道整備は未定	対策予定	短期的には事業実施困難 代替案(看板設置等)を検討・調整 R5路面標示(歩行者あり)を行う	R1	17

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
13旭小学校	325	県道 桜江旭インター	スピードを出す車あり。バスで待つ児童が、車から見えにくい。	2	バス停に児童がいることが分かるような看板の設置	路面標示(減速破線、児童注意)	県土整備事務所	R5	対策予定	R5路面標示(減速マーク、児童注意)を行う。	R1	18
13旭小学校	326	旭インターハイツから市道今市93号線へ向かう階段	周りの木が生い茂り、通学を覆う。	3	周りの木を伐採してほしい	周辺木の伐採	市旭支所	R1	対策済		R1	19
13旭小学校	327	県道 桜江旭インター	主要地方道であり、旭インターも近くスピードを出す車多い。	4	「通学路」標識の設置	標識設置「通学路」	県土整備事務所	R3	対策済		R1	20
13旭小学校	328	県道 桜江旭インター	主要地方道であり、旭インターも近くスピードを出す車多い。	5	「横断歩道あり」路面表示の補修	路面標示を補修	県公安委員会	R2	対策済		R1	21
13旭小学校	329	県道 桜江旭インター	主要地方道であり、旭インターも近くスピードを出す車多い。	6	「止まれ」路面表示の補修	路面標示を補修	県公安委員会	R2	対策済		R1	22
13旭小学校	330	県道 桜江旭インター	樹木で見通しが悪い	7	樹木の伐採	樹木伐採	県土整備事務所	R2	対策済	伐採、防草済	R1	23
13旭小学校	331	市道今市93号線	点字ブロックが痛んでいて、踏いて怪我をする児童がいる。	8	点字ブロックの補修	破損箇所の補修	市旭支所	R1	対策済		R1	24
13旭小学校	332	県道5号浜田八重可部線	交通量が多い。車から横断歩道が見えにくい。	9	歩行者の存在を早めに認識できるよう、路面表示を補修してほしい	路面標示補修	県土整備事務所	R3	対策済		R1	25
13旭小学校	333	県道 桜江旭インター	側溝に蓋がなく危険	10	側溝蓋の設置	側溝蓋設置(バス停車部)	県土整備事務所	R2	対策済		R1	26
13旭小学校	334	県道 桜江旭インター	バス待ちの待機場所が草が生えるため、車道に出てまつことがあり危険。	11	待機場所をコンクリート等で草が生えないようにしてほしい	防草対策(民有地のため実施困難) 待機場所にコンクリート板を設置した	市旭支所	R2	対策済	実施困難(県土)	R1	27
15三隅小学校	335	市道滝見線	交差点の交通量が多く、一旦停止を無視する車が多い。	1	取締りの強化	交通指導取締り 横断歩道等の標識・標示を補修	県公安委員会	R4	対策済		R1	28
15三隅小学校	336	市道滝見線	建物の影になり交差点の見通しが悪い	2	注意喚起の看板設置	看板設置箇所なし。 路面表示(止まれ)が消えかかっているため更新。	市都市建設部	R1	対策済	三隅支所産業建設課	R1	29
15三隅小学校	337	市道滝見線	建物の影になり交差点の見通しが悪い	3	カーブミラーの位置が適切か確認してほしい	現地確認し、カーブミラー位置適切	市都市建設部	R1	対策済	三隅支所産業建設課	R1	30
15三隅小学校	338	市道三隅1号線	用水路に柵がなく、車が来た場合転落の危険性がある	4	柵の設置	転落防止柵の設置	市都市建設部	R1	対策済	三隅支所産業建設課	R1	31
19第三中学校	339	県道浜田南港線	道路に街灯が少なく危険	1	防犯や災害の観点からも街灯の設置が必要	道路照明設置	県土整備事務所	R3	対策済	急カーブの照明を道路施設として設置	R1	32
24弥栄中学校	340	那賀西部広域農道	横断歩道が見えにくく、危険。スクールゾーンが消えかかっている。	1	スクールゾーン表示の再塗装。 「徐行」の記載等、車がスピードを落とす工夫。	スクールゾーン標示を補修	県公安委員会	R3	対策済		R1	33
02雲雀丘小学校	341	市道浜田352号線	舗装が不十分で、雨天時は道路の両脇が水溜り状態になる	1	舗装の段差を解消	舗装補修	市都市建設部	R2	対策済		R1	34
01原井小学校	342	県道33号線	交通量が多く、横断歩道に気づかずスピードを出す車が多い。	1	ドライバーが横断歩道に気づくよう目につく標示をしてほしい	交通量や交通事故発生状況及び摩耗状況等を勘案しながら検討	県公安委員会	R3以降	検討中		R2	1
01原井小学校	343	国道9号	青信号の時間が短く、低学年が渡り切れずに赤信号に変わってしまう。	2	青信号の時間を延長してほしい	現状維持(公安) 生徒指導で対応	市教育委員会	R2	対策済	公安、現状維持	R2	2
01原井小学校	344	国道9号	歩行者横断用の信号機が少し見えにくい	3	信号機が見えやすいように位置を変えてほしい	現状維持(公安) 生徒指導で対応	市教育委員会	R2	対策済	合同点検実施 公安、現状維持	R2	3
01原井小学校	345	国道9号	横断歩道が消えかかっている見えにくい	4	横断歩道を書き換えてほしい	交通量や交通事故発生状況及び摩耗状況等を勘案しながら検討	県公安委員会	R3以降	対策済	合同点検実施	R2	4
01原井小学校	346	市道浜田241号線	見通しが悪いT字路にミラーが設置してあるが、ミラーに朝日が反射して見えない。	5	ミラーの高さや角度を変えてほしい	1年間で一時期だと思われるため対応困難 (市都市建設部) 生徒指導で対応	市教育委員会	R2	対策済	市都市建設部、対応困難	R2	5
01原井小学校	347	市道大社橋片庭線	道幅が狭い。溝のない箇所や段差があり危険である。	6	溝蓋を設置してほしい	側溝蓋の改修	市都市建設部	R3	対策済		R2	6
03松原小学校	348	市道浜田241、245号線	道路が狭く、スピードを出す車が多い。側溝側に蓋のない箇所や段差があり危険	1	溝蓋を設置してほしい	側溝蓋の改修	市都市建設部	R3	対策済		R2	7
03松原小学校	349	国道9号	民家の溝蓋のようなものが割れていて、蓋の上に乗ると危険	2	蓋の修理、固定	生徒指導で対応	市教育委員会	R2	対策済	※R3民家解体、溝蓋消滅	R2	8
03松原小学校	350	市道浜田220号線	道路が狭く、スピードを出す車が多い。側溝側に蓋のない箇所があり危険	3	溝蓋を設置してほしい	側溝蓋の改修	市都市建設部	R3	対策済		R2	9
04石見小学校	351	国道9号	溝蓋に隙間があり、危険	1	隙間のないように修繕してほしい	溝蓋を調整して隙間がないようにする	国土交通省	R2	対策済		R2	10
06周布小学校	352	市道日脚治和線	駐車帯と車道の境目がわかりにくく、児童と車両の接触が心配される。	1	駐車帯と歩道の境目にポールやガードレールの設置	防護柵設置	市都市建設部	R3	対策済		R2	11
07長浜小学校	353	国道9号	国道の横断歩道に信号機がなく、横断するのが危険	1	押しボタン信号機の設置	隣接する信号機との距離が近いので設置できない(公安) 生徒指導で対応	市教育委員会	R2	対策済	合同点検実施 公安、対応困難	R2	12
07長浜小学校	354	市道西浜田25号線	横断歩道の線が薄くて見えづらいため危険	2	横断歩道の線の書き直し	路面表示の補修	県公安委員会	R2	対策済		R2	13

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
07長浜小学校	355	市道西浜田47号線	傾斜が急で道幅が狭い。低学年児童などが転びやすく、特に冬場は凍結も心配である。	3	傾斜をなだらかにしてほしい	歩行空間だけすべり止め等の設置	市都市建設部	R3	対策済		R2	14
08国府小学校	356	市道国府87号線	道幅が狭く、崖になっており危険	1	ガードレールの設置	ガードレール設置	市都市建設部	R3	対策済	合同点検実施	R2	15
08国府小学校	357	市道国府87号線	溝蓋の痛みが激しく、がたつきがある	2	溝蓋をしっかりとしたものにしてほしい。	側溝蓋の改修	市都市建設部	R4	対策済		R2	16
08国府小学校	358	市道国府87号線	斜めに溝が切っており、歩行が難しい。	3	路肩の溝を埋設し、フラットな路肩にしてほしい。	路肩補修	市都市建設部	R3	対策済		R2	17
08国府小学校	359	市道下府上府線	路肩が崖になっていて危険。	4	路肩の補強	路肩補修	市都市建設部	R4	対策済		R2	18
08国府小学校	360	市道下府上府線	木製杭にロープが巻いてあるが、杭が倒れている箇所がある。	5	ガードレールの設置	転落防止柵設置	市都市建設部	R4	対策済		R2	19
09三階小学校	361	市道石見北40号線	道幅が狭く、路肩も崩れそうで危険	1	道路幅を広くしてほしい。	道路拡幅	市都市建設部	R3	対策済		R2	20
10雲城小学校	362	市道七雄44号線	ガソリンスタンドの壁が高く、一旦停止の状態を確認することが難しい。	1	歩行者用 一旦停止の目印(標識・ライン)の設置	歩行者用 一旦停止の目印(看板等)の設置 注意表示の設置	市金城支所	R3	対策済	旧浜田石油雲城SS横に歩行者用注意表示の設置	R2	21
10雲城小学校	363	市道下東原久佐線	ガソリンスタンドの壁が高く、一旦停止の状態を確認することが難しい。	2	自動車用 一旦停止標識の位置を低くする	現状維持(公安) 生徒指導で対応	市教育委員会	R2	対策済	公安、現状維持	R2	22
11今福小学校	364	市道今福85号線	雨が降ると道路の両側から雨水が溜り、端を歩けない。	1	道路の高さ、また、雨水の流れを調整してほしい。	道路の高さ調整の実施	市金城支所	R2	対策済	産業建設課	R2	23
11今福小学校	365	市道今福85号線	道幅が狭く歩道がない。子どもがひかれそうになったことがあり危険	2	減速を促す速度標識の設置や通学路の標識を設置してほしい	標識の設置 注意表示の設置	市金城支所	R3	対策済	合同点検実施 公安、対応困難(交通量が少なく表示の設置が困難) 「通学路厳戒行」及び「通学路注意」の注意表示設置(市金城支所)	R2	24
13旭小学校	366	県道 桜江旭インター	主要地方道であり、旭インターも近くスピードを出す車多い。車道に身を乗りだして左右確認するため危険	1	押しボタン式信号機の設置	交通指導実施(公安) 生徒指導で対応	市教育委員会	R2	対策済	R2合同点検実施 公安、対応困難	R2	25
13旭小学校	367	県道 桜江旭インター	主要地方道であり、旭インターも近くスピードを出す車多い。車道に身を乗りだして左右確認するため危険	2	横断歩道前のスペースの拡大	路面標示(セブラ等) ※歩行者等留意空間の安全確保に必要な措置を検討	県土整備事務所	R3	対策済	合同点検実施(R2・R3)	R2	26
13旭小学校	368	旭インターハイソから市道今市93号線へ向かう階段	無舗装の階段に草、苔、落ち葉が多く歩きにくく、丸太風の箇所は濡れると滑りやすく危険	3	階段を舗装してほしい	階段の舗装を実施した。あわせて周辺部に防草コンクリートを施した。	市旭支所	R2	対策済		R2	27
15三隅小学校	369	県道三隅美都線	見通しが悪く、車、自転車、歩行者の衝突の危険がある	1	路面表示の書き直しと注意喚起の看板設置	路面標示(減速破線)の設置	県土整備事務所	R3	対策済	対策内容を変更	R2	28
16岡見小学校	370	市道岡見101号線	交通量が多いが、横断歩道がない。	1	横断歩道の新設	たまり場対策後、対応可	県公安委員会	未定	対策予定		R2	29
16岡見小学校	371	県道岡見停車場線	道幅が狭く、カーブになっていて側溝の溝蓋がない。側溝に落下する危険がある。	2	溝蓋を設置してほしい	側溝蓋設置 ※側溝を歩行空間として利用するための環境整備	県土整備事務所	R5以降順次	対策予定	R3合同点検実施	R2	30
16岡見小学校	372	県道益田種三隅線	道幅が狭く、見通しが悪い。植栽が歩道の上までかかっている、歩行者が草道に出てしまい危険	3	植栽の剪定(歩道の確保)	植栽管理者に剪定を要請 ※狭地に植える植栽のため道路管理者で対応は困難	県土整備事務所	R3	対策済	道路巡視等により今後継続的に指導対応	R2	31
16岡見小学校	373	国道9号	法面から枯れ枝や枯れ葉が落ちて溜まるため、車道寄り歩くことになり危険	4	定期的な枯れ枝、枯れ木の除去	枯れ葉の清掃 月2回ほど掃除を実施していく	国土交通省	R2	対策済		R2	32
16岡見小学校	374	国道9号	法面から枯れ木や枯れ葉が落ちて溜まるため、車道寄り歩くことになり危険	5	ドライバーへ注意喚起の表示	歩道設置計画あり	国土交通省	R5以降	実施中	路肩掃除(随時)	R2	33
16岡見小学校	375	市道岡見53号線	道幅が狭く、柵がない。誤って落下する危険がある。	6	転落防止のための柵の設置	転落防止柵の設置	市三隅支所	R1	対策済		R2	34
17第一中学校	376	市道浜田114号線	横断歩道を照らす照明がつか表示板が点灯しない。暗い。横断歩道が見えにくい。	1	横断歩道の表示板を修理、改善してほしい。	標識板を変更	市都市建設部	R4	対策済	標識設置(公安) 道路照明設置依頼(公安→市都市建設部)。 市都市建設部は対策済	R2	35
17第一中学校	377	市道浜田122号線	見通しが悪い。車が前に出る際に、下校する自転車と接触する恐れがある。	2	カーブミラーの設置等何らかの対応をしてほしい。	H30に停止線設置済み。カーブミラーは設置困難。(市都市建設部) 生徒指導で対応	市教育委員会	H30	対策済	H27・N0.167の要望でH30に停止線設置済み。 カーブミラー設置は店舗出入り口のため設置困難。 (市都市建設部)	R2	36
20第四中学校	378	県道三隅并野長浜線	車が一台通れるほどの狭い道。溝に落下、または交通事故の危険あり。	1	道幅を広くしてほしい。	道路拡幅 (実施中事業の促進、早期完成)	県土整備事務所	R4	対策済	H23着手済 【田橋2工区】 R4完7	R2	37
06周布小学校	379	市道周布長浜線	車が一台通るくらいの道幅しかなく、側溝に落下する危険あり。	2	ガードレールの設置	転落防止柵設置 外側柵設置に変更	市都市建設部	R6予定	実施中		R2	38
16岡見小学校	380	県道岡見停車場線	擁壁が整備されていないため崩れている場所があり危険	7	擁壁の整備又は岩が転がり落ちて通学路までで止めるような設備	急傾斜事業として対策予定 ※道路事業として応急措置を検討	県土整備事務所	未定	検討中	応急措置を含め地権者との交渉難航 (代官案を検討する必要あり)	R2	39
01原井小学校	381-1	市道天満町高田町線	全区間において歩道が無く、また、歩行者は側溝の上を歩いているが、破壊しており危険。交通車両も多く、スピードをだす車も多い。	1	溝蓋を整備してほしい。	整備予定	市都市建設部	R8	実施中	浜田市建設整備課	R3	1

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
01原井小学校	381-2	市道天満町高田町線	全区間において歩道が無く、また、歩行者は側溝の上を歩いているが、破損しており危険。 交通車両も多く、スピードをだす車も多い。	2	歩行スペースの舗装に色をつけてほしい(車両が減速を意図する)	整備予定	市都市建設部	R8	実施中	浜田市建設整備課	R3	2
04石見小学校	382-1	市道浜田31号線	車道の線が消えている。 交差点の横断歩道も消えている。	1	車道の線の引きなおし。 児童が歩くところに黄色(赤色等)をしてほしい。	白線補修	市都市建設部	R5	対策済	浜田市維持管理課	R3	3
04石見小学校	382-2	市道浜田31号線	車道の線が消えている。 交差点の横断歩道も消えている。	2	横断歩道の引きなおし。	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R3	対策済		R3	4
06周布小学校	383	A 市道浜田商港周布線	3か所のスクールゾーン表示がかなり薄くなっている。 スクールゾーン表示の間にある歩道の緑色の黄色ベントの色が落ち、目立たない。	1	スクールゾーンの表示の塗りなおし。	スクールゾーン標示の補修	県公安委員会	R4以降	対策予定	緑色の黄色ベントについては当時の実施者が不明のため削除。 (道路管理者当、公の機関では塗れない)	R3	5
06周布小学校	384	B、C 市道日脚治和線	3か所のスクールゾーン表示がかなり薄くなっている。	2	スクールゾーンの表示の塗りなおし。	スクールゾーン標示の補修	県公安委員会	R4以降	対策予定		R3	6
09三階小学校	385	国道186号	歩道に山から石や枯れた木が落ちてきて危険。	1	状況の調査とフェンスの設置	枯木伐採及び斜面の点検	県土整備事務所	R3	対策済	枯木伐採は実施済、落石は継続的に斜面点検を行う。	R3	7
11今福小学校	386	県道浜田八重町線	店の前に路上駐車をする車が多く、通学の妨げとなっている。 歩道もなく通行者にとって危険。 細い道から右折・左折する際に死角となり事故になりやすい。	1	ポールなどを立て、路上駐車をできないようにしてほしい。	車道分離標(ラバーポール)の設置 路側帯のカラー舗装化	県土整備事務所	未定	検討中	合同点検実施 (R1年度・No.323と同一箇所) 沿道店舗経営者の理髪が課題	R3	8
11今福小学校	387	県道浜田八重町線	横断歩道の線が消えている。	2	横断歩道の線の引きなおし。	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R4	対策済	合同点検実施	R3	9
13旭小学校	388	県道桜江旭インター線	落石が多くて危険。	1	落石防止ネット等の対策。	スクールバス降車場所の変更	市旭支所	R3	対策済	合同点検実施 →その後、旭支所でスクールバスの調整(幅りに折り返してバス停の反対側で降車)が付き、旭小の教頭先生からも保護者へ連絡、了承いただいた。	R3	10
13旭小学校	389	市道旭停車場線	スピードを出す車があり危険。 カーブもあり、見通しが悪い。	2	旭運動公園の反対側にも歩道を整備。	歩道部のカラー舗装	市旭支所	R5	対策済		R3	11
14弥栄小学校	390	県道弥栄旭インター線	横断歩道のラインが薄くなっている。	1	横断歩道の線の引きなおし。	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R5	対策済		R3	12
04石見小学校	391	市道 長沢下府線	朝の交通量が多い割には、道幅が狭く車がすれ違うためには、どちらかの車が停車しなければならない。 カーブが多いため見通しが悪い上に、スピードを出す車が多く危険である。	3	道路幅を拡張し歩道を設置してほしい。	白線補修	市都市建設部	R4	対策済	道路拡張は困難。 NTTへ電信柱を後退させるよう要請済み。(市都市建設部)	R3	13
05美川小学校	392	市道美川北37号線	これまでの要望により、第四中学校横の道路の溝蓋は設置済み。写真のとおり、ガードレールから橋にかけてフェンス等がないため、児童が登下校する際、落下する危険性がある。過去に落ちた児童もいると聞いている。	1	フェンスを設置してほしい。	転落防止柵の設置	市都市建設部	R4	対策済	仮のバリケード設置済(本対策は今後実施予定)	R3	14
07長浜小学校	393-1	市道西浜田25号線	いたもとから入る道。 車道と歩道を分ける白線が両側とも消えている。	1	歩道がつく方が一番よいが、消えている白線を潰するとよい。 (ダイヤマークの補修)	横断歩道予告(タイヤ)の補修	県公安委員会	R3	対策済		R3	15
07長浜小学校	393-2	市道西浜田25号線	いたもとから入る道。 車道と歩道を分ける白線が両側とも消えている。	2	歩道がつく方が一番よいが、消えている白線を潰するとよい。	白線補修	市都市建設部	R4	対策済		R3	16
08国府小学校	394	市道国府134号線	この地区の登校時の集合場所が上記地図の「あすなる薬局」となっている。この前後の道路の状況は、待避所があったり、なかったり、センターラインがあったり、なかったりしてあり、道幅がまちまちである。また、歩道を示す白線も薄くなり、消えていたりしている。この道路は、登下校時間に通勤時間が重なり車両の通行が多く、また国道9号線から国府海岸に続く道で、県外車も見られる。このような状況でスピードを出して通る車も少なくなく、通学する児童は危険な状況である。	1	歩道の整備(白線やカラー歩道) ドライバールへ注意喚起(「スクールゾーン」「徐行」) 制限速度の表示	白線補修 「歩行者注意」の路面標示	市都市建設部	R4	対策済	スクールゾーン対応不可、「徐行」は規制となるため不可、速度制限も不可(公安)	R3	17
09三階小学校	395	市道竹迫野原線	横断歩道付近のガードレールが途切れている。 野原から下りてくる車が左折時に、勢い余って歩道にくると危険だと感じているため、横断歩道を選んだ後、ガードレールがほしい。	2	ガードレールの設置	ガードレール設置	市都市建設部	R4	対策済		R3	18
13旭小学校	396	県道弥栄旭インター線	「村のコンビニまんてん」近くの横断歩道。64人の児童が横断歩道を通る。 大型ダンプも通り、危険である。	3	目立つ標識の設置	生徒指導で対応	市教育委員会	R3	対策済	県公安委員会・県土整備事務所 現状以上の対策困難	R3	19
08国府小学校	397	県道唐鑑港線	幅員は狭いが、見通しが良く、スピードを出す車があり、路肩の通行が危険。	2	横断歩道設置要望 路側帯のカラー舗装化 通過車両の進入及び走行速度抑制のための標識設置	路側帯のカラー舗装化 標識設置	県土整備事務所	R4	実施中	合同点検実施 たまり場がないため横断歩道設置は困難 R4外側線の引き直しを実施	R3	20
08国府小学校	398-1	市道国府87号線	一時停止せずに交差点に進入する車があり、危険。	3	横断歩道設置要望	横断歩道は溜まり場、照明等の条件整備が整っていないため、現状では設置困難。 一時停止標示の補修。	県公安委員会	R4以降	対策済	一時停止標示補修	R3	21
08国府小学校	398-2	市道国府87号線	一時停止せずに交差点に進入する車があり、危険。	4	交通安全施設(標識等)	外側線設置	市都市建設部	R4	対策済	合同点検実施 9号線まで外側線設置	R3	22
21浜田東中学校	399	県道田所国府線	登校時は交通量が多く路肩の歩行が危険、横断歩道の歩行者だまりに陸差があり危険	1	路肩整備(歩行環境改善)	車道分離標(ラバーポール)の設置 側溝の改良による陸差の解消	県土整備事務所	R5	検討中	合同点検実施 バス停から横断歩道までの歩行空間の整備(地元要請)	R3	23

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
04石見小学校	400-1	市道長沢外ノ浦線	道が狭いが、スピードを出す車がいる。大型車がスピードを出して通るとさらに危険。	4	大型通行止め規制	大型車両通行止めにした際に、周辺に適切な迂回路等もなく、迂回させた場合、新たな交通障害を生じるおそれもあるため、現時点では大型車両通行止め規制は困難。速度規制標識の補修。	県公安委員会	R4以降	対策済	合同点検実施 30km制限の標識補修	R3	24
04石見小学校	400-2	市道長沢外ノ浦線	道が狭いが、スピードを出す車がいる。大型車がスピードを出して通るとさらに危険。	5	道路改良	外側線補修 「通学路」等の路面標示	市都市建設部	R4	対策予定	合同点検実施	R3	25
03松原小学校	401-1	市道浜田169号線	道が狭く、大型車が通行すると通学する児童と車との距離が近くなり危険。	1	一方通行規制や大型車の侵入を防ぐ対策。	速度規制標識、路面標示の補修	県公安委員会	R4以降	対策予定	合同点検実施	R3	26
03松原小学校	401-2	市道浜田169号線	道が狭く、大型車が通行すると通学する児童と車との距離が近くなり危険。	2	一方通行規制や大型車の侵入を防ぐ対策。(歩行空間の確保)	側溝蓋の補修	市都市建設部	R3	対策済	合同点検実施 電柱NTT1本、中電2本の移設の要請もしている(対応は未定)。(市都市建設部)	R3	27
06周布小学校	402-1	市道周布19号線	道が非常に狭く、歩行者と車道の境目もないため、危険。	3	通学時間帯(7-8)を通行止め又は一方通行の要望	一方通行や通行止めは住民への影響が大きい。周辺住民等の理解が必要。周辺住民等の理解が得られれば、一方通行等の時間規制について検討。	県公安委員会	R4	対策済	合同点検実施 一方通行規制を新設	R3	28
06周布小学校	402-2	市道周布19号線	道が非常に狭く、歩行者と車道の境目もないため、危険。	4	道路表示等の要望	通学時間帯(7-8)を通行止め又は一方通行になれば同時に路面標示	市都市建設部	R4	対策済	合同点検実施 県公安委員会の対策方針次第で市の対応を決定する。	R3	29
06周布小学校	403	市道日脚治和線 周布橋	周布駅前から、原井交差点までの間は、道幅が狭い上に、ガードレールも緑石もない状態で大変危険である。周布橋上もぎりぎりの歩道幅がなく、強風にあおられやすいところもあり、心配である。ガードレールやガードパイプの設置、カラー舗装補修要望。	5	道路幅を広げ、歩道を設置してほしい。緑石、あるいはポールを設置し、歩道部分を確保してほしい。ガードレールやガードパイプの設置、カラー舗装補修要望。	・周布橋の歩道整備・・・橋梁の架け替え時に歩道設置する予定	市都市建設部	・周布橋：R7年度	実施中	合同点検実施 歩道の確保を考慮した周布橋の架け替えを予定している。	R3	30
06周布小学校	404-1	国道9号	周布橋通行止めの影響を受け、交差点を通る歩行者・車両が増え、交通量が増加しているため危険。	6	押しボタン信号から定期信号機への変更。(ポストコーン設置)	外側線・セブラ引き直し ポストコーン設置	国土交通省	R3	対策済	合同点検実施	R3	31
06周布小学校	404-2	国道9号	周布橋通行止めの影響を受け、交差点を通る歩行者・車両が増え、交通量が増加しているため危険。	7	押しボタン信号から定期信号機への変更。	信号機改良については、過去の事故件数、道路状況、交通量及び横断者数等を総合的に判断し、現時点では、信号機改良は困難である。横断歩道標示の補修。	県公安委員会	R4	対策済	合同点検実施 標示補修のみ実施済	R3	32
16岡見小学校	405-1	県道益田権三隅線	車道が狭く、車両の速度が高いため、歩行が危険。	1	速度抑制のための路面標示の設置	路面標示(減速破線、通学路等)の設置	県土整備事務所	R5	対策予定	合同点検実施 R5路面標示(減速マーク、歩行者あり)を行う	R3	33
16岡見小学校	405-2	県道益田権三隅線	車道が狭く、車両の速度が高いため、歩行が危険。	2	速度30キロ規制の延長要望	速度規制(30km/h)の延長	県公安委員会	R5	対策済	合同点検実施 規制延長	R3	34
16岡見小学校	406	国道9号	歩道が無く、狭い路側帯のすぐそばを大型タンク等がかなりのスピードで通るため、大変危険。	3	歩道、ガードパイプの設置。	本対策までの対策： 注意看板の設置 路肩のカラー舗装(緑) 外側線の引き直し 減速破線の引き直し及び設置 本対策： 歩道設置	国土交通省	R4(歩道整備までの対策) R5以降(歩道設置)	実施中	合同点検実施 暫定対策 実施済み 本対策 実施中 暫定対策はカラー舗装等 歩道整備事業は用地買収完了 工事はR4.10着手	R3	35
05美川小学校	407	県道三隅井野長浜線	牛谷地区から美川幼稚園付近までの区間に歩道が無く、児童が狭い路側帯を通行しており危険。	2	カラー舗装による歩行エリアの拡幅。通行車両の減速のための路面標示や看板の設置	路肩(路側帯)の設置・拡幅 路面標示(線形誘導、矢印等)の設置	県土整備事務所	R4～	実施中	合同点検実施 R3路面標示(歩行者あり)を実施済 県有地を利用し、一部区間で歩行空間を確保する	R3	36
08国府小学校	408	市道下府久代線	道路が狭く、路側帯もないため、車が通ると危険。	5	外側線補修、道路拡幅	外側線補修	市都市建設部	R4	対策済		R3	37
04石見小学校	409	国道9号	国道からガリンスランドに入る車がショートカット目的で付近の横断歩道を横断するため、危険。	6	ポール設置	ポストコーン設置	国土交通省	R4	対策済		R3	38
05美川小学校	410	市道美川北21号線	道が狭く、路側帯はあるものの、歩道が無いため、危険。	3	道路拡幅	白線補修	市都市建設部	R4	対策済	白線の引き直し	R3	39
04石見小学校	411	市道 長沢下府線	横断歩道の線がかなり薄くなっている。	7	横断歩道標示補修	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R4以降	対策済		R3	40
16岡見小学校	412	国道9号	横断歩道予告標示(ダイヤマーク)がかなり薄くなっている。	4	横断歩道予告標示補修	横断歩道予告(ダイヤ)標示の補修	県公安委員会	R4	対策済		R3	41
11今福小学校	413	県道浜田八重可部線	通過車両の走行速度が高く、路肩の歩行が危険	3	歩道整備	歩道整備	県土整備事務所	R9	実施中	R4着手 (今福工区)	R3	42
13旭小学校	414	県道浜田八重可部線	通過車両の走行速度が高く、路肩の歩行が危険	4	バイパス整備の促進	バイパス整備 (実施中の事業の促進、早期完成)	県土整備事務所	未定	実施中	道路改良事業(今市工区)H29着手 R5外側線の引き直しを予定	R3	43

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
13旭小学校	415	県道浜田作木線	通過車両の走行速度が高く、路肩の歩行が危険	5	歩道整備	歩道整備	県土整備事務所	R5	対策予定	R5路面標示(歩行者あり)を行う	R3	44
07長浜小学校	416-1	県道浜田商港線	幹線道路の抜け道で交通量が多いうえ、制限速度を守らない車両や規制されている大型車両の誤進入もあり、路肩の歩行が危険。	3	速度規制標識の補修等	速度規制標識の補修	県公安委員会	R4以降	対策済		R3	45
07長浜小学校	416-2	県道浜田商港線	幹線道路の抜け道で交通量が多いうえ、制限速度を守らない車両や規制されている大型車両の誤進入もあり、路肩の歩行が危険。	4	標識設置(速度抑制、通学路等)	標識の設置(速度抑制、通学路等)	県土整備事務所	R4	対策済	通学路標識設置済み 速度抑制(減速マーク)設置済み	R3	46
16岡見小学校	417	国道9号	路肩が狭く危険(通学路は階段部使用)	5	歩道設置	本対策までの対策: 外側線の引き直し 本対策: 歩道の設置・拡幅	国土交通省	未定	対策予定	外側線の引き直し完了(R3完了) 暫定対策 実施済み 本対策 対策予定	R3	47
02雲雀丘小学校	418	市道 青川長見、柳ヶ内(やなくつ)線	道路幅員が狭く、また、側溝の蓋がないため自動車があると危ない。蓋があっても状態が悪く、踏むと危ない。	1	側溝蓋の整備	側溝蓋の設置	市都市建設部	R7以降	実施中		R4	1
02雲雀丘小学校	419	市道 浜田470号線	道路に停止線がなく、車がアパート駐車場に停車していると歩行している児童等が確認しにくいので危ない。	2	停止線の設置	停止線の設置	市都市建設部	R6	対策予定		R4	2
02雲雀丘小学校	420	市道 浜田352号線	道路の舗装がひび割れるなどして状態が悪くなっている。雨などが降ると水が溜まり、歩道がない場所なので歩行者がよけて歩くようになるので車道に出してしまい危ない。	3	道路舗装	舗装修繕	市都市建設部	R4	対策済		R4	3
02雲雀丘小学校	421	市道 浜田373号、青川長見線	ミラーがなく、見通しが悪い。3か所とも下り坂になっており、子どもが自転車に乗って下るときに危なく感じる。	4	ミラーの設置3か所	カーブミラーの設置	市都市建設部	R4	対策済	浜田373号線は対策済 青川長見線は見通しがいいため設置しない	R4	4
03松原小学校	422-1	市道 浜田167号線	学校周辺通学路は、狭く往來する車両に接触しそうになる。	1	外側線の設置又はカラー舗装	外側線の設置	市都市建設部	R5	対策済	No.180と重複	R4	5
03松原小学校	422-2	学校敷地内(松原小)	学校周辺通学路は、狭く往來する車両に接触しそうになる。	2	外側線の設置又はカラー舗装	外側線を設置するよう検討する。(維持管理課と調整)	市教育委員会	R5	対策予定		R4	6
03松原小学校	423-1	市道 浜田167号線	通学路の側溝については、溝蓋があるところとないところがあるため、児童が溝に落ちることもあるため危険である。	3	溝蓋がない箇所に、溝蓋を設置	側溝蓋の設置	市都市建設部	R4	対策済		R4	7
03松原小学校	423-2	学校敷地内(松原小)	通学路の側溝については、溝蓋があるところとないところがあるため、児童が溝に落ちることもあるため危険である。	4	溝蓋がない箇所に、溝蓋を設置	溝蓋を設置するよう検討する。(維持管理課と調整)	市教育委員会	R4	対策予定		R4	8
03松原小学校	424	学校敷地内(松原小)	法面沿い排水溝より、茶色の液が流れている。児童の歩行の妨げになる。	5	側溝に流れるように整備	溝蓋を設置する工事に併せて検討する。	市教育委員会	R4	対策予定		R4	9
04石見小学校	425-1	市道 黒川上府線	歩道が終わっているところから道路の広いほうにわたるための横断歩道がない。	1	横断歩道の設置	横断歩道はたまり場、照明等の条件整備が整っていないため、現状では設置できない。(公安)劣化している注意看板を修繕する(市都市建設部)	市都市建設部	R4	対策予定	合同点検実施 道路表示の検討(市)	R4	10
04石見小学校	425-2	市道 黒川上府線	歩道が終わっているところから道路の広いほうにわたるための横断歩道がない。	2	横断歩道の設置	通学する児童等への指導	市教育委員会	R4	対策済	合同点検実施	R4	11
04石見小学校	426-1	市道 黒川上府線	路側帯が狭く、その外側に段差のある蓋のない溝があり、落下の危険がある。	3	路側帯の拡張	路側帯の拡張	市都市建設部	R6予定	対策予定		R4	12
04石見小学校	426-2	市道 黒川上府線	路側帯が狭く、その外側に段差のある蓋のない溝があり、落下の危険がある。	4	側溝蓋の整備	側溝蓋の設置	市都市建設部	R6予定	対策予定		R4	13
04石見小学校	427	市道 浜田31号線	舗装の状態が悪く、通行者に水が跳ねる。	5	道路舗装の修繕	舗装修繕	市都市建設部	R5	対策済		R4	14
04石見小学校	428-1	市道 長沢下府線	バス等大型車が通り、交通量も多いが、歩道が狭く側溝に蓋もない。舗装の状態も悪く、通行者に水が跳ねる。	6	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置	市都市建設部	R7以降	対策予定		R4	15
04石見小学校	428-2	市道 長沢下府線	バス等大型車が通り、交通量も多いが、歩道が狭く側溝に蓋もない。舗装の状態も悪く、通行者に水が跳ねる。	7	道路の修繕	舗装修繕	市都市建設部	R7以降	対策予定		R4	16
04石見小学校	429-1	市道 浜田28号線	道路幅員が狭く、また、側溝の蓋がないため自動車があると危ない。白色ラインが消えており、危ない。	8	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置	市都市建設部	R7以降	実施中		R4	17
04石見小学校	429-2	市道 浜田28号線	道路幅員が狭く、また、側溝の蓋がないため自動車があると危ない。白色ラインが消えており、危ない。	9	白線の補修	白線補修	市都市建設部	R7以降	対策予定		R4	18



通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
04石見小学校	430	市道 浜田88号線	徐行と交差点の表示が消えている。	10	標示の引き直し	路面標示の設置	市都市建設部	R5	対策済	「徐行」はもう再塗装できない。 「減速」等の路面標示をする。	R4	19
06周布小学校	431	市道 周布19号線	ガードレールが老朽化し、脚の根元が腐っていて、危ない。	1	ガードレールの補修	ガードレールの補修	市都市建設部	R4	対策済		R4	20
08国府小学校	432	市道 下府上府線	道路幅員が狭く、車が離合するときに歩行者が危険。	1	道路の拡幅	道路の拡幅	市都市建設部	R4	対策済		R4	21
08国府小学校	433	市道 国府96号線	側溝の蓋が悪く、蓋の上を歩くと滑って危ない。	2	道路側溝の蓋の修繕	側溝蓋の設置	市都市建設部	R5	対策済		R4	22
08国府小学校	434	市道 国府92号線	道路幅員が狭く、また、側溝の蓋がないため自動車が来ると危ない。	3	道路側溝の蓋の設置	側溝蓋の設置	市都市建設部	R7以降	対策予定		R4	23
10雲城小学校	435	国道186号	青原口のバス停(集合場所)までの横断歩道が消えかかっている。保護者を通じて金城支所にも伝えてある。	1	横断歩道の補修	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R4	対策済		R4	24
13旭小学校	436-1	市道 和田96号線	通学路の変更に伴い、横断歩道や白線が消えかかっている箇所を児童が通ることになった。児童の登下校時に危険性がある。	1	白線の補修	外側線の引き直し	市旭支所	R5	対策済	合同点検実施	R4	25
13旭小学校	436-2	市道 和田96号線	通学路の変更に伴い、横断歩道や白線が消えかかっている箇所を児童が通ることになった。児童の登下校時に危険性がある。	2	緑石の設置	緑石設置は困難なため、外側線の内側(車道側)に破線表示を整備し、通行車両の速度抑制を図る	市旭支所	R5	対策済	合同点検実施	R4	26
13旭小学校	436-3	市道 和田47号線	通学路の変更に伴い、横断歩道や白線が消えかかっている箇所を児童が通ることになった。児童の登下校時に危険性がある。	3	横断歩道の補修	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R5以降	対策済	合同点検実施	R4	27
13旭小学校	437-1	県道 浜田作木線	バス停への横断歩道や白線が消えて見えない。緑石もない。児童が横断・登下校するときに大変危険性がある。	4	横断歩道の補修	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R5以降	対策済	合同点検実施	R4	28
13旭小学校	437-2	県道 浜田作木線	バス停への横断歩道や白線が消えて見えない。緑石もない。児童が横断・登下校するときに大変危険性がある。	5	バス停付近に緑石の設置	バス停付近に緑石の設置 ⇒緑石の設置困難(県土)生徒指導で対応	市教育委員会	R4	対策済	合同点検実施 路肩が狭く、緑石の設置は困難(県土)	R4	29
13旭小学校	438	県道 浜田作木線	児童が利用するバス停付近の横断歩道や停止線が消えかかっている。児童の登下校時に危険性がある。	6	横断歩道、停止線の補修(センターラインは含まない)	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R5以降	対策済		R4	30
13旭小学校	439-1	県道 浜田八重可部線	児童が登校する道路の横断歩道や停止線が消えかかっている。児童の登下校時に危険性がある。	7	横断歩道、停止線の補修	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R5以降	対策済	合同点検実施	R4	31
13旭小学校	439-2	市道 旭停車場線	児童が登校する道路の横断歩道や停止線が消えかかっている。児童の登下校時に危険性がある。	8	横断歩道、停止線の補修	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R5以降	対策済	合同点検実施	R4	32
19第三中学校	440	市道 浜田商港周布線	歩道に起伏の大きい凸凹があり、滑ってこける恐れがある。	1	歩道の舗装補修	歩道の舗装補修	市都市建設部	R5以降	対策予定		R4	33
19第三中学校	441-1	市道 浜田商港周布線	外側線が消えている箇所があり、危険。通行量も多く、スピードを出す車も多い。	2	外側線の補修	外側線の補修	市都市建設部	R6	実施中		R4	34
19第三中学校	441-2	市道 浜田商港周布線	外側線が消えている箇所があり、危険。通行量も多く、スピードを出す車も多い。	3	速度を落とさせる路面標示	路面標示の設置	市都市建設部	R4	対策済		R4	35
23旭中学校	442-1	市道 旭停車場線	横断歩道や「止まれ」の道路標示が不鮮明になっている。周辺部の「スクールゾーン」や横断歩道有を示すダイヤモンドや、停止線の表示もわかりにくくなっている。	1	中学校入り口付近の横断歩道の補修	横断歩道標示の補修	県公安委員会	R5以降	対策済	合同点検実施	R4	36
23旭中学校	442-2	市道 旭停車場線	横断歩道や「止まれ」の道路標示が不鮮明になっている。周辺部の「スクールゾーン」や横断歩道有を示すダイヤモンドや、停止線の表示もわかりにくくなっている。	2	中学校入り口～県道までのスクールゾーン、ダイヤモンド、停止線の補修	ダイヤモンド、停止線の補修	県公安委員会	R5以降	対策済	合同点検実施	R4	37
23旭中学校	442-3	市道 旭停車場線	横断歩道や「止まれ」の道路標示が不鮮明になっている。周辺部の「スクールゾーン」や横断歩道有を示すダイヤモンドや、停止線の表示もわかりにくくなっている。	3	県道との交差点付近の「止まれ」標示、横断歩道の補修	一時停止表示、横断歩道の補修	県公安委員会	R5以降	対策済	合同点検実施	R4	38
23旭中学校	443-1	県道 浜田八重可部線	県道と市道の交差点の横断歩道がほぼ消えている。信号のない交差点であり、そもそもここが交差点であることに慣れていない人は気づきにくい。1車線と道幅も狭く、県外のナンバーの車も多く通り、危険な交差点である。また、県道のスクールゾーン、ダイヤモンドが薄くなっている。	4	「前方Om通学路交差点あり」等の看板の設置	外側線の補修	県土整備事務所	R5以降	実施中	合同点検実施 合同点検時、横断歩道を修繕すれば、看板不要との話もあり R5外側線の引き直しを予定	R4	39
23旭中学校	443-2	県道 浜田八重可部線	県道と市道の交差点の横断歩道がほぼ消えている。信号のない交差点であり、そもそもここが交差点であることに慣れていない人は気づきにくい。1車線と道幅も狭く、県外のナンバーの車も多く通り、危険な交差点である。また、県道のスクールゾーン、ダイヤモンドが薄くなっている。	5	スクールゾーン、ダイヤモンドの補修	ダイヤモンドの補修	県公安委員会	R5以降	対策済	合同点検実施	R4	40

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
06周布小学校	444	市道 周布25号線	道路幅員が狭く、側溝の蓋がないため自動車があると危ない。	2	道路側溝の蓋の設置	側溝蓋の設置	市都市建設部	R4	対策済		R4	41
09三階小学校	445	市道 竹迫原線	見通しの良い坂道だが、左車線は下りとなっていて、スピードが出やすいところを児童が上がってくるので、怖さもあるため、ガードレールが欲しい。また、横断歩道外で飛び出す児童の事故防止にもなると考える。	1	ガードレールの設置	横断防止柵の設置	市都市建設部	R5以降	対策予定		R4	42
01原井小学校	446	市道浜田270号線	法面から落石があるので通行時に心配。	1	落石対策	擁壁の設置	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	1
02雲雀丘小学校	447	市道西浜田111号線	県営笠柄住宅側から道路に出る際、見通しが悪い。また、住宅側から出た道路も互いに割と急な下り坂になっており、自転車等はスピードが出やすい。一時停止の標識はあるが、出会い頭の事故が心配される。	1	ミラーを設置し、目視しやすくしてほしい。(2か所)	カーブミラーの設置	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	2
02雲雀丘小学校	448	市道 浜田352号線	路面のアスファルト舗装がひび割れたり、崩れたりしている箇所がこの道路一帯に見られる。つまりすてこけて、振り塵を負った児童もこれまでであった。歩道のない道路なのでどうしても車と同じ場所を歩くのは危険である。	2	道路の状況が悪い箇所を点検し、ひび割れたり、崩れが生じている箇所の舗装を行い、てこぼこを修繕してほしい。	舗装補修	市都市建設部	R5	対策済		R5	3
02雲雀丘小学校	449	市道 浜田352号線	カーブのため見通しが悪く、子どもたちは草木を避けるために道路にはみ出して歩くようになっている。	3	道路から2mくらいまで木を切っていたさき、歩行がしやすくしてほしい。	民地の法面、觀賞用植栽のため伐採しない	市都市建設部		対策済		R5	4
02雲雀丘小学校	450	国道9号線	笠柄ローソンのある国道9号線バイパスの交差点で、西に向かって(ゆうひパーク側から益田方面へ)行くと行き先を示す標識(9号線の浜田市街から来ると益田への表示)の角が歩行者の信号の下部をかきつけてしまう。(車両によっては)歩行者信号の下部(青)が見えなくなる。	4	標識の位置をずらすのであれば、ずらしてどの車両からも見やすい状態にしてほしい。	標識撤去	国土交通省	R6	対策済		R5	5
03松原小学校	451	市道 浜田167号線	道路上の表示が薄くなっていて、注意喚起とならず、危険である。	1	歩行者の安全を確保するため、道路上の表示については、速くするよう希望する	路面表示は市都市建設部横断舗装は公安	県公安委員会	R7以降	対策予定	浜田167号線はNo.180と重複(R6対策済)浜田169号線のみ対象	R5	6
03松原小学校	452	国道9号	出雲大社石見分間の前の歩道。4月 児童と自転車の接触があった。歩道が狭くなっているとともに、カーブになっているので、見通しが悪く、危険である。	2	道幅を広げるあるいは自転車の通行を禁止する対応を希望する。		国土交通省		検討中		R5	7
03松原小学校	453	県道 浜田停車場線	地下道が暗く、登下校で利用することが不安な児童がいる。照明はあるが、3つしかない。	3	ライトを増やし、明るく安心する地下道を希望する。	ライトの増設	県土整備事務所		検討中	照度設計を行い照明灯を設置している。規格以上の照度については、防犯灯の追加により対応していただきたい。	R5	8
03松原小学校	454-1	市道 浜田168号線	側溝に段差があり、グレーチングが斜めになっている。滑りやすくこける危険がある。	4	側溝の修繕	側溝整備による段差解消	市都市建設部	R5	対策済		R5	9
03松原小学校	454-2	市道 浜田168号線	側溝に段差があり、グレーチングが斜めになっている。滑りやすくこける危険がある。	5	舗装の修繕	舗装修繕による段差解消	市都市建設部	R5	対策済		R5	10
03松原小学校	455	市道 浜田167号線 学校敷地内(松原小)	法面について、岩がむき出しで、落石があり危険である。黒いシートもはがれていて、落石やシートにより、児童が足をとられたり、転倒したりする。毎日の登下校で全児童が通る経路なので改善を求める。土砂崩れの危険もある。地域住民からも危険と連絡が入っている。	6	歩行者の安全を確保するため、落石しないようにコンクリート等の吹き付けを要望する。		市教育委員会		対策予定		R5	11
04石見小学校	456-1	市道 長沢下府線	水路に設置してある柵が劣化している。	1	蓋及び転落防止柵の設置	転落防止柵の設置	市都市建設部	R5	対策済		R5	12
04石見小学校	456-2	市道 長沢下府線	水路に設置してある柵が劣化している。	2	蓋及び床版の設置	床版の設置	市都市建設部	R5	対策済		R5	13
07長浜小学校	457	県道浜田商港線	歩道が狭く、車道に入りそうになる。電柱の左側を通ると特に危険。	1	ガードレール等の設置または、歩道の拡張をしてほしい。	通学する児童等への指導	市教育委員会	R6	対策済	学校、県土、教育委員会にて合同点検実施。	R5	14
07長浜小学校	458-1	市道 西浜田130号線	落石がある。見通しが悪く車のスピードも出ているので危ない。	2	路面表示、交通安全施設	減速等の表示、ポストコーン区画線、路面表示に変更	市都市建設部	R6予定	対策予定		R5	15
07長浜小学校	458-2	市道 西浜田130号線	落石がある。見通しが悪く車のスピードも出ているので危ない。	3	落石対策	山側は民地のため設置できない	市都市建設部		対策不可		R5	16

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
07長浜小学校	459	赤道	幅員が狭いため通行時に車両が通ると危ないので拡幅できないか。	4	道路拡幅	側溝蓋の設置	市都市建設部	R6	対策済		R5	17
08国府小学校	460	市道 国府142号線	落石があるので通行時に心配。	1	落石対策	編籠の設置	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	18
08国府小学校	461	市道 国府215号線	幅員が狭いため通行時に車両が通ると危ない。	2	道路拡幅	舗装による拡幅	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	19
08国府小学校	462-1	市道 国府100号線	道路幅が狭く、車の離合が困難道路であり、白線もない。この道路は、毎日100名程の児童が登下校路として使用している。通勤時間には、交通量も多く、通学する児童が危険な状態である。	3	歩道の整備(白線やカラー歩道)	区画線、カラー舗装	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	20
08国府小学校	462-2	市道 国府100号線	道路幅が狭く、車の離合が困難道路であり、白線もない。この道路は、毎日100名程の児童が登下校路として使用している。通勤時間には、交通量も多く、通学する児童が危険な状態である。	4	ドライバーへ注意喚起(「スクールゾーン」「徐行」)	路面表示	市都市建設部	R7以降	対策予定	徐行ではなく「減速」	R5	21
08国府小学校	463-1	市道 国府132号線	道路幅が狭く、車の離合が困難道路であり、白線もない。この道路は、毎日100名程の児童が登下校路として使用している。通勤時間には、交通量も多く、通学する児童が危険な状態である	5	歩道の整備(白線やカラー歩道)	区画線、カラー舗装	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	22
08国府小学校	463-2	市道 国府132号線	道路幅が狭く、車の離合が困難道路であり、白線もない。この道路は、毎日100名程の児童が登下校路として使用している。通勤時間には、交通量も多く、通学する児童が危険な状態である	6	ドライバーへ注意喚起(「スクールゾーン」「徐行」)	路面表示	市都市建設部	R7以降	対策予定	徐行ではなく「減速」	R5	23
08国府小学校	464-1	市道 国府131号線	道路幅が狭く、車の離合が困難道路であり、白線もない。この道路は、毎日101名程の児童が登下校路として使用している。通勤時間には、交通量も多く、通学する児童が危険な状態である	7	歩道の整備(白線やカラー歩道)	区画線、カラー舗装	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	24
08国府小学校	464-2	市道 国府131号線	道路幅が狭く、車の離合が困難道路であり、白線もない。この道路は、毎日102名程の児童が登下校路として使用している。通勤時間には、交通量も多く、通学する児童が危険な状態である	8	ドライバーへ注意喚起(「スクールゾーン」「徐行」)	路面表示	市都市建設部	R7以降	対策予定	徐行ではなく「減速」	R5	25
08国府小学校	465-1	市道 国府129号線	舗装に段差があり、踏みやすく危ない。路肩コンクリートが傾いており、倒れそう。	9	舗装の修繕	舗装補修	市都市建設部	R5	対策済		R5	26
08国府小学校	465-2	市道 国府129号線	舗装に段差があり、踏みやすく危ない。路肩コンクリートが傾いており、倒れそう。	10	路肩コンクリートの修繕	路肩コンの打ち換え	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	27
09三階小学校	466	市道 浜田451号線	学校近くのT路地をいわゆる方面に進む途中、レジデンス博多の少し手前の歩道である。木の根で歩道のタイルが凸凹になっている。	1	歩きやすいよう、平らにしたい	インターロックの整正	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	28
13旭小学校	467-1	県道 浜田作本線	車のスピードが速く、車が横断歩道前で停止することも少ない。そのため車が通り過ぎてから、児童が横断歩道を渡るが多い。	1	横断歩道を児童が渡る事が分かるような表示をしてほしい。	道路標示補修	県公安委員会	R7以降	検討中	県警本部に補修手続き中	R5	29
13旭小学校	467-2	県道 浜田作本線	車のスピードが速く、車が横断歩道前で停止することも少ない。そのため車が通り過ぎてから、児童が横断歩道を渡るが多い。	2	横断歩道の白線の補修をしてほしい。	道路標示補修	県公安委員会	R7以降	検討中	県警本部に補修手続き中	R5	30
13旭小学校	468	市道 今市93号線	冬季、十門台の児童が歩道を渡るときに、横断歩道がなくて危険である。	3	横断歩道の設置か、看板の設置をしてほしい。	横断歩道の新設	県公安委員会	R7以降	検討中	横断歩道の設置については、歩行者の滞留スペースがないこと及び交通量が少ないことから設置は困難	R5	31
13旭小学校	469-1	県道 浜田八重可部線	直線道路のため、車の追い越しやスピードの出しすぎがあり危険である。横断歩道も消えていて見えないので危険である。	4	横断歩道を児童が渡る事が分かるようにしてほしい。	道路標示補修	県公安委員会	R5	対策済	横断歩道標示補修済み	R5	32
13旭小学校	469-2	県道 浜田八重可部線	直線道路のため、車の追い越しやスピードの出しすぎがあり危険である。横断歩道も消えていて見えないので危険である。	5	横断歩道の白線の補修をしてほしい。	道路標示補修	県公安委員会	R5	対策済	横断歩道標示補修済み	R5	33
13旭小学校	470	市道 今市93号線	歩道の草が伸びていて、視界が悪い。	6	歩道の草を刈ってほしい。	除草	市旭支所	R5	対策済		R5	34
13旭小学校	471	市道 今市94号線付近	階段の電灯の数が少なく、暗く危険である。	7	電灯の数を増やしてほしい。	照明灯設置(要現場確認)	市旭支所	R5	対策済	R5照明のLED化(市)行政区へ防犯灯設置補助金を案内済	R5	35

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
13旭小学校	472	市道 今市98号線	消防署付近の歩道周辺の木や草が大きくなっていて、通行の危険である。	8	木や草を取り除いてほしい。	除草	市旭支所	R5	対策済		R5	36
17第一中学校	473-1	市道 長沢下府線(長沢踏切)	長沢の踏切を競技場に向かって自転車登校(左側通行)生徒が踏切手前の道路を走ったり、踏切を渡ったりする時に、幅が非常に狭く、朝は交通量も多いので危険。	1	写真A.Bの箇所への横断歩道の設置	設置要望場所が踏切に近いうえ、直近の横断歩道からも距離が近いことから、横断歩道の設置基準を満たしておらず、設置は不可	県公安委員会	R5	対策済	設置要望場所が踏切に近いうえ、直近の横断歩道からも距離が近いことから、横断歩道の設置基準を満たしておらず、設置は不可	R5	37
17第一中学校	473-2	市道 長沢下府線(長沢踏切)	長沢の踏切を競技場に向かって自転車登校(左側通行)生徒が踏切手前の道路を走ったり、踏切を渡ったりする時に、幅が非常に狭く、朝は交通量も多いので危険。	2	段差、凹凸等の改善(踏切近くの緑石の位置も含め)	現場確認	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	38
17第一中学校	473-3	市道 長沢下府線(長沢踏切)	長沢の踏切を競技場に向かって自転車登校(左側通行)生徒が踏切手前の道路を走ったり、踏切を渡ったりする時に、幅が非常に狭く、朝は交通量も多いので危険。	3	踏切手前の道路の拡幅	JR関係で対策不可のため生徒指導にて対応	市教育委員会		対策済		R5	39
17第一中学校	473-4	市道 長沢下府線(長沢踏切)	長沢の踏切を競技場に向かって自転車登校(左側通行)生徒が踏切手前の道路を走ったり、踏切を渡ったりする時に、幅が非常に狭く、朝は交通量も多いので危険。	4	現在ある踏切内歩道の反対側の拡幅、歩道設置	JR関係で対策不可のため生徒指導にて対応	市教育委員会		対策済		R5	40
20第四中学校	474	県道 三隅井野長浜線	道路幅が狭く、歩行者とすれ違う際に危険が伴う。車同士のすれ違いも困難。	1	道路幅の拡張		県土整備事務所		検討中	【合点検必要】カラー舗装設置済み。新規案件のため、現地状況を確認の上、関係者と調整して対応方法を検討します。	R5	41
21浜田東中学校	475	県道 唐鐘港線	道幅が狭く、交通量の多い登校時は特に危険である。踏切までの坂道に、通勤の車の列、集団登校の小学生の列があり、そこを下る自転車の中学生に注意喚起している状況である。	1	スクールゾーンを設けてほしい。	路面表示	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	42
21浜田東中学校	476	県道 唐鐘港線	登下校で自転車通学する生徒が通る際、溝蓋がない箇所があり落下の可能性があるので危険である。	2	溝蓋を設置	側溝蓋の設置	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	43
06周布小学校	477	市道 周布30号線	舗装に段差があり、置きやすくない。法面の方に路肩が下がっており、落ちそうで危険。	1	舗装及び路肩の修繕	舗装打ち換え	市都市建設部	R5	対策済		R5	44
06周布小学校	478	市道 周布58号線	側溝に蓋がない箇所があり危ない。大雨になると側溝から水が溢れ、道路が川のようになる。	2	側溝の整備	側溝の整備	市都市建設部	R7以降	対策予定		R5	45
06周布小学校	479		段差があったり、道が削られて狭くなっていたりして危ない。	3	道の整備	水路整備、樹周りの高さ調整	市都市建設部	R5	対策済		R5	46
05美川小学校	480	県道井野長浜線	児童が登下校する際に、道路と田んぼとの高低差があり落下の危険性があるので、旧美川幼稚園側を通過して登下校させたい。しかし、そのためには道路を横切る必要があるが、旧美川幼稚園側を通過して登下校させたい。しかし、そのためには道路を横切る必要があるが、横断歩道がないため児童が歩行するには危険である。	1	横断歩道の設置	横断歩道の新設	県公安委員会	R5	対策済	歩行者の滞留スペースがないことから、横断歩道の設置は不可	R5	47
05美川小学校	481-1	県道井野長浜線	注意喚起のために設置されていた看板「学童多し」の痛みが進んでいるため、十分に注意喚起できない。歩道がせまく、注意して運転してもらわないと児童の登下校が危険である。	2	看板の修繕		県土整備事務所		対策予定	看板自体は「浜田市立美川小学校」と記載がありますので、この看板については修繕できません。新たに別の位置に道路管理者の島根県で注意喚起の看板等の設置する。	R5	48
05美川小学校	481-2	県道井野長浜線	注意喚起のために設置されていた看板「学童多し」の痛みが進んでいるため、十分に注意喚起できない。歩道がせまく、注意して運転してもらわないと児童の登下校が危険である。	3	歩道の拡張	通学する児童等への指導	市教育委員会	R6	対策済	学校、県土、教育委員会にて合同点検実施。	R5	49
09三階小学校	482-1	市道浜田36号線	勾配があるため、スピードが出やすいことに加え、カーブが若干かかっているため見通しが悪い。路上の一時停止標示が消えている。そのことから、自転車と車との接触事故が起きている。	2	車のスピードを落とさせるための標示	外側線の設置、路面表示、舗装補修	市都市建設部	R5	対策済		R5	50
09三階小学校	482-2	市道浜田36号線	勾配があるため、スピードが出やすいことに加え、カーブが若干かかっているため見通しが悪い。路上の一時停止標示が消えている。そのことから、自転車と車との接触事故が起きている。	3	路上の一時停止標示の引き直し及び一時停止標識の設置	法定外表示及び一時停止標識の設置	県公安委員会	R7以降	検討中	法定外表示の補修、および一時停止標識の設置について県警本部に上申中	R5	51
01原井小学校	483	国道9号線	ローソン笠橋店駐車場の国道側出入口が見通しが悪くない。国道より駐車場内へ車両が侵入する際に、街路樹が運転手の視界を遮り、登下校中の児童に気付かず接触してしまう恐れがある。スクールバスのバス停近くであり、1から3年生の子ども道が通るのに、心配である。	1	街路樹の整備 通学路看板の設置		国土交通省		検討中		R6	1
01原井小学校	484-1	国道9号線	歩行者用信号機がないので、車と歩行者が接触したら危ない。横断歩道が見えにくくて危ない。	2	信号機をつけてほしい。	歩行者用信号灯器の設置	県公安委員会	R7以降	検討中	歩行者用信号灯器の増設の可否について検討中	R6	2

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
01原井小学校	484-2	国道9号線	歩行者用信号機がないので、車と歩行者が接触したら危ない。 横断歩道が見えにくくて危ない。	3	横断歩道を見えやすくしてほしい。	道路標示補修	県公安委員会	R7以降	対策予定	県警本部に補修手続き中	R6	3
01原井小学校	485	国道9号線	横断歩道に水が溜まり、低学年の子が歩きにくくて危ない。	4	水がたまらないようにしてほしい。	側溝清掃の継続 今後切替オーバーレイ等の対策を検討	国土交通省		実施中		R6	4
01原井小学校	486-1	市道青川長見線	道路が狭く、歩道がなく見通しが悪いので危ない。 側溝の溝蓋がなく車が通ると危ない。	5	道路わきの色をつけてほしい。	カラー舗装	市都市建設部	R7以降	対策予定		R6	5
01原井小学校	486-2	市道青川長見線	道路が狭く、歩道がなく見通しが悪いので危ない。 側溝の溝蓋がなく車が通ると危ない。	6	側溝の溝蓋をつけてほしい。	側溝蓋設置	市都市建設部	R7以降	対策予定		R6	6
01原井小学校	487-1	国道9号線	浜田二中前の横断歩道やストップマークが薄くなり危ない。	7	横断歩道をわかりやすくしてほしい。	道路標示補修	県公安委員会	R7以降	対策予定	横断歩道標示については県警本部に補修手続き中	R6	7
01原井小学校	487-2	国道9号線	浜田二中前の横断歩道やストップマークが薄くなり危ない。	8	校区内のストップマークをわかりやすくしてほしい。	ストップマークの補修	市防災安全課	R6	検討中	他の補修箇所等を調査の上、補修箇所が出そろった後、業者に依頼して補修予定	R6	8
01原井小学校	488	浜田313号線	車両のスピードが出やすいのでカーブの箇所を通行するときに危ない。 路面表示等により注意喚起をして欲しい。	9	路面表示	路面表示	市都市建設部	R7以降	対策予定		R6	9
01原井小学校	489	浜田286号線、浜田287号線	側溝や舗装ががたついておりつまずいて危ない	10	側溝整備 舗装補修	側溝整備 舗装補修	市都市建設部	R7以降	対策予定		R6	10
03松原小学校	490	浜田228号線	三叉路 停止線 横断白線が薄くなって分らないため、危険。	1	停止線や横断線を濃くしてほしい。	道路標示補修	県公安委員会	R7以降	対策予定	県警本部に補修手続き中	R6	11
03松原小学校	491	浜田167号線	学校までの児童が登下校する経路に、道中から白線がなく、緑色に塗られておらず、危険。	2	学校までの児童が登下校する経路に、白線や緑色に塗ってほしい。	カラー舗装	市教育委員会	R7以降	対策予定		R6	12
03松原小学校	492	浜田169号線	横断線や白線が薄く、危険。	3	横断線や白線を濃くしてほしい。	道路標示補修	県公安委員会	R7以降	対策予定	県警本部に補修手続き中	R6	13
03松原小学校	493	浜田228号線	上下水道工事をする前は、自動車の停止線と歩行者が止まる足のマークがあったが、今はないので危険。	4	自動車の停止線と歩行者が止まる足のマークを書いてほしい。	ストップマークの新設	市防災安全課	R6	検討中	他の補修箇所等を調査の上、補修箇所が出そろった後、業者に依頼して補修予定	R6	14
03松原小学校	494	市道浜田192号線	側溝や舗装ががたついておりつまずいて危ない	5	側溝の修繕 舗装の修繕	側溝蓋の修繕	市都市建設部	R7以降	対策予定		R6	15
04石見小学校	495	東公園	運動公園内の表示が消えかかっている。 登下校中の児童が道路を横断するため、車への注意喚起が必要だが、役立っておらず、危険である。	1	表示を塗り直してほしい。	路面表示	市都市建設部	R7以降	対策予定		R6	16
04石見小学校	496	浜田57号線	カーブミラーで見える箇所の奥が坂道になっており、登下校中の児童が勢いよく下ってくる車の存在に気づきにくい。	2	坂道の様子が見えるような手立てを講じてほしい。	生徒指導にて対応	市教育委員会	R6	対策済	停止線があるため勢いよく下る車両があるのか？ 停止線無視なら言葉の範疇。 子どもの注意ならソフト面をお願いしたい。 施設できるとすれば「減速」表示くらいだが、「止まれ」表示もあり路面が文字だらけになる。	R6	17
06周布小学校	497	周布68号線	水路の蓋ががたついたり隙間が空いておりつまずいて危ない	1	側溝蓋の改修	側溝蓋の修繕	市都市建設部	R7以降	対策予定		R6	18
08国府小学校	498	市道下府上府線	落石があるので通行時に心配	1	落石対策	法面対策	市都市建設部	R7以降	対策予定	建設整備課 応急対策として欄干実施済 515と同箇所	R6	19
08国府小学校	499	市道国府2号線	側溝ががたついておりつまずいて危ない。	2	側溝整備	側溝整備	市都市建設部	R7以降	対策予定		R6	20
08国府小学校	500	市道国府139号線	路肩が舗装されていないため歩行するときに車両が近く危ない	3	路肩舗装	舗装により路肩拡幅	市都市建設部	R6	対策済		R6	21

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
08国府小学校	501	長沢下府線、国府96号線	区画線が消えており歩行時に車両が接近するため危ない	4	区画線補修	区画線引き直し	市都市建設部	R7以降	対策予定	横断歩道、ダイヤモンドについては県公安委員会	R6	22
09三階小学校	502	竹迫野原線、浜田205号線	山陰中央新報から三階小学校へ向かう際の横断歩道あり、三階小学校方面から下りてきて、平和公園方面へ右折する車両が多く、朝の7時30分過ぎより児童の登校時間と重なり、危険である。	1	朝の時間帯(7時~9時)は右折禁止にしてほしい。	指定方向外進行禁止規制の新設不可のため生徒指導にて対応。	市教育委員会	R6	対策済	横断歩行者の保護のために右折禁止規制を実施することはできないため、交通規制の新設は不可	R6	23
09三階小学校	503	浜田212号線、浜田211号線	側溝に蓋がなく道路が狭いため危ない	2	側溝整備	側溝整備	市都市建設部	R7以降	対策予定		R6	24
10雲城小学校	504	七条38号線	横断歩道のない道路を横断しているが、朝は車の交通量が多く心配である。現在6名の児童が道路を横断している。	1	横断歩道の設置や「児童横断注意」「児童歩行注意」などの注意喚起の看板設置	横断歩道についてはNo.320のとおり注意喚起看板はPTA、地域等で設置	市教育委員会	R3	対策済		R6	25
10雲城小学校	505	国道186号	通学路の歩道に落石、倒木の恐れがあるので危険である。	2	落石と倒木の恐れのある石と木の撤去、落石・倒木の防止。	バリケードの設置	市教育委員会	R6	対策済	民地であるため、石と木の撤去は不可。落石については支所にてバリケードの設置、パトロールを実施。	R6	26
10雲城小学校	506	桜江金城線	横断歩道付近のカーブミラーが、歩行者からも運転者からも見づらく(意味をなしていないように来る車が横断歩道手前で減速しない。歩行者がいるにもかかわらず、横断歩道で停止しない車が多い。	3	カーブミラー設置の修正。横断歩道前での減速や停止の注意喚起表示の設置	生徒指導にて対応	市教育委員会	R6	対策済	カーブミラーの設置者は浜田市で、市道側からサンレミコン側(県道走行車両)確認のために設置されたためミラーの位置変更は不可。また、道路は直線で見通しが良く、横断歩道前には横断歩道の標識を既に設置している。	R6	27
10雲城小学校	507	七条22号線	狭い道の横に、深さ1m程度の溝が続いており、落下する危険がある。通学路であり、高齢者も多い。	4	溝蓋・グレーチングの設置等、転落防止策の実施	溝蓋等の設置	市金城支所	未定	検討中		R6	28
13旭小学校	508	浜田作木線	横断歩道の白線を引き直してもらったが、車が止まらず危険である。	1	横断歩道付近に路面表示をしてほしい。	路面表示(横断歩道付近)	県土整備事務所		検討中	見通しの良い直線区間既設横断歩道標識、路面標示あり	R6	29
13旭小学校	509-1	県道桜江旭インター線	主要地方道であり、旭インター前の交差点。スピードを出す車両が多い。横断歩道前のスペースが狭く、車道に身を乗り出して左右を確認せざるをえない状況である。左右だけでなく、前後方から車両が来るため、安全確認がしづらく危険である。	2	交差点を歩行しなくてもよいように陸橋を設置してほしい。	横断歩道橋設置(道路管理者)陸橋設置(他事業者)	県土整備事務所		検討中	合同点検実施 道路管理者として協議対応します	R6	30
13旭小学校	509-2	県道桜江旭インター線	主要地方道であり、旭インター前の交差点。スピードを出す車両が多い。横断歩道前のスペースが狭く、車道に身を乗り出して左右を確認せざるをえない状況である。左右だけでなく、前後方から車両が来るため、安全確認がしづらく危険である。	3	道路の両側に歩道を設置してほしい。		市旭支所	未定	検討中	合同点検実施 No509-1の内容と合わせて検討。	R6	31
13旭小学校	510	県道桜江旭インター線	バス降車後、横断歩道のない道路を横断することになる。交通量は少ないが、止まる車が少なく危険である。	4	横断歩道を設置してほしい。	通学におけるバスの降車位置の変更。(R3年度合同点検にて降車位置を変更していたが、通学バス運営者の要望により引継ぎされていなかったため降車位置が記載のバス停になっていた。)	市旭支所	R6	対策済		R6	32
13旭小学校	511	浜田八重可部線	自宅から越木バス停への通学路にある越木橋を歩行するの危険である。越木橋は、狭く大型車の確合が困難。橋の構造上、対向車から歩行者が見えにくい。自宅からふれあい広場前バス停へ向かうとすると、歩道がなく危険である。	5	越木橋を通過する通学道を整備してほしい。越木橋を通過する通学道の整備ができないのであれば、ふれあい広場前バス停に向かう歩道を整備してほしい。	道路改良・歩道整備できないため生徒指導にて対応。	市教育委員会	R6	対策済	橋梁(床版橋)の架設や前後の道路拡幅が必要となるため、早期の対応は困難です。(浜田市副市長要望の員崎橋も同回答)	R6	33
14弥栄小学校	512	弥栄旭インター線	浜田市役所弥栄支所前の長安川に面して、欄がとりつけられてない箇所がある。大雨の際、水量が増えた川の身を乗り出して覗く児童がおり危険であるという声が地域であがっている。学校では児童に、危険回避の呼びかけ・指導をしているところである。	1	河川管理者等に欄を設置していただきたい。	欄の設置	県土整備事務所	R6	対策済	道路管理者で転落防止欄を10m延伸済み	R6	34
14弥栄小学校	513	木部買102号線	木部買地区の児童は、全員バス通学のため、バスの走行時の安全については定期的に確認をしている。この横断歩道の掃後や休日の利用状況については、横断歩道の箇所や白線の濃さ等も含め、管理者に確認をしていただきたい。	2	横断歩道の白線を濃くしてほしい。	道路標示補修	県公安委員会	R7以降	検討中	道路標示の視認性に問題はなく、現段階での補修は困難	R6	35
15三隅小学校	514	国道9号線	H25のNO.81の要望のところである。点滅信号があるが、国道を通る車のドライバーにとっては分かりにくい。R6.2には児童が下校する際、横断歩道の信号が青色になったので横断歩道を渡るうとした。しかし、国道の信号に気づかず通り過ぎた車があった。接触しそうになる面があり危険だった。ながら見守り隊の方からの報告、三隅駐在所から連絡があり判明した。	1	点滅信号をささむ国道に横断歩道あり、または点滅信号機ありという表示を道路にしてほしい。	外側線引き直し	国土交通省	R7以降	対策予定		R6	36
21東中学校	515	市道下府上府線	下府上府線沿いのり面は頻繁に落石がある。急斜面であるため対策が難しい。上府保育園の駐車場付近の路面も傾き、亀裂が増えている。	1	落石防止	法面対策	市都市建設部	R7以降	対策予定	建設整備課 応急対策として欄柵実施済 498と同箇所	R6	37
21東中学校	516	田所国府線	踏切前の道路。生徒が通行する際、道幅が狭く危険である。	2	溝蓋の設置	溝蓋の設置	県土整備事務所	R6	対策済	コンクリート蓋2枚、グレーチング1枚設置済み	R6	38

通学路の危険箇所対策一覧表（R6）

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
21東中学校	517	田所国府線	横断歩道で子どもが待っている際に、黄色の線より内側に立っているとガードレールと子どもが重なり、運転手から子どもの姿が見えないことがあり危険である。	3	待っている子どもの姿が見えやすくなるようにしてほしい。	橋の高欄撤去はできないため生徒指導にて対応。	市教育委員会	R6	対策済	橋の高欄は転落防止施設で撤去できません。緑色のカラー舗装帯が通行区間です。黄色のカラー舗装帯は道路側溝との段差があり注意喚起のため着色しています。児童への指導対応をお願いします。	R6	39
22金城中学校	518	県道41号	中学校前の横断歩道付近は、今福方面から坂を下ってくる車がスピードを出していて危い。歩行者が見えにくい。	1	道路の路面に自動車のスピードを落とす工夫をしてほしい。	路面上の減速構造設置できないため生徒指導にて対応。	市教育委員会	R6	対策済	走行性を阻害する構造を設けることは、安全性を阻害し、周辺への騒音や振動にも繋がるため対応できません。	R6	40