

浜田市議会議長様

陳情 (重要)

2022年2月10日

落石・倒木の処置に関する陳情について

○旧浜田カントリーからトライアルへ抜ける周布53号線の落石・倒木が経常的に発生しているので根本的処置を望む

酸性土壌・三郡変成岩の問題は、硫黄を含む黄色がかかった土が(S)水(H²O)により硫酸系の物質(H²SO⁴)が発生することにより、岩やコンクリートを弱くしPH3程度であることからグレーチングさえも腐食させる。

浜田市営西住宅のようへき(ニヤック側)も排水溝からの茶色の水の跡がひどい。

旧いわみ御殿のあとも落石が多くある。

国道9号線周布大橋の東西のようへきは今のカラーラ、ウェルネスにあった小山を削って移した土である。丈量図は、安藤建設の前はようへきがあるが、その並びに伸ばさないと危険極まりない。

私の意見ではなく住民の多くが考えている事であるが、名前が載るので陳情できないという人が多く私も住民の1人であるため代表して陳情するものである。

国交省の日脚の維持でも問題にし、指摘した時は、現地確認したら、その日のうちに仮修復された。それほど重大な問題ではなかろうか？

上記について、執行部へ働きかけてほしい。

口頭での説明を希望します。

浜田市日脚町184-1 森谷公昭























